

CARICHI E SOVRACCARICHI SOLETTA INTERPIANO		ZONA SISMICA				
PESI STRUTTURA	SIGLA	I II III IV				
PESO PROPRIO	G1	453 kg/mq				
PERMANENTE PORTATO	G2	150 kg/mq				
SOVRACCARICO ACCIDENTALE	Q1	300 kg/mq				
CARICHI E SOVRACCARICHI SOLETTA BALCONE		CLASSE DUSO				
PESI STRUTTURA	SIGLA	I II III IV				
PESO PROPRIO	G1	453 kg/mq				
PERMANENTE PORTATO	G2	150 kg/mq				
SOVRACCARICO ACCIDENTALE	Q1	50 kg/mq				
SOVRACCARICO NEVE	Q2	125 kg/mq				
		MATERIALI				
		ACCIAIO: tipo B 450 C 13 mm 140 N/mm² 11 mm 150 N/mm²				
		CALCESTRUZZO: fondazioni C25/30 travi, solette e pilastri C28/35				
		CARATTERISTICHE CLS				
		Slump test 4 Dimensione massima dell'aggregato mm 32 Classe d'esposizione ambientale: - fondazioni XC1 - travi, pilastri e solette XC3				
COPRIFERRO:		Solette: Superiore mm 25 - Inferiore mm 25				
		Muri elevazione: Esterno mm 30 - Interno mm 30 - Controterra mm 40				
		Fondazioni: armatura superiore mm 30 - Inferiore mm 40				
		Pilastri e Travi: mm 30/35				


COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'EX "COLLEGIO SACRO CUORE" A SEDE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GAILEO GALILEI" DI COLICO - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, Colico (Lc) - Via Sacro Cuore, Via Bacco, Via Campione, al fine della programmazione degli interventi di cui alla D.G.R. 16.03.2015 - n° 103293 in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 e D.M. 128/2015

PROGETTO ESECUTIVO

L'impresa è responsabile del controllo di tutte le misure e quote in cantiere. Eventuali differenze sono da comunicare immediatamente alla DL. Tutti i risparmi sono inseriti a titolo informativo. Determinanti sono i piani risparmi forniti dagli installatori. Le lunghezze dei ferri e la armature sono da controllare in luogo. Il controllo delle armature deve essere richiesto all'ingegnere per il controllo almeno 24 ore prima del getto. Prima di ogni getto interpellare la D.D.L. e il progettista. Lo spessore della caldana deve essere minimo di cm. 5. Per il disarmo valgono le indicazioni dell'ingegnere che sono rigorosamente da rispettare. Danni causati da un disarmo precoce e ripuntellazione non corretta sono a carico dell'impresa. Lo scavo deve essere controllato dall'ingegnere prima della posa del calcestruzzo di sottofondo. Nei disegni è sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala maggiore. VERIFICARE SEMPRE L'ELABORATO DEI C.A. con il PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO, il quale è SEMPRE PREVALENTE - IN CASO DI DIFFERENZE AVVERTIRE LA D.D.L. Eseguire i prelievi dei campioni di calcestruzzo e di acciaio secondo normativa vigente. L'impresa è responsabile della cura del calcestruzzo.

OGGETTO:		
PIANO PRIMO - CARPENTERIA		
TAVOLA N°:	DATA:	SCALA:
Sc.S.7	SETTEMBRE 2015	1:100
PROGETTISTA:	PROGETTISTA:	
Arch. CAROLA MARIANI Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Como al n° 928	Arch. ROBERTO RABBIOSI Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio al n° 276	
PROGETTISTA:	PROGETTISTA:	
Arch. MAURIZIO CORBETTA Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco al n° 255	Ing. ATTILIO BALITRO Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n° 144	
CAROLA MARIANI MAURIZIO CORBETTA ARCHITETTI - 22044 INVERIGO (CO) VIA MAZZINI N. 3, TEL. 031/69261 FAX 031/3591539 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. A. BALITRO ARCH. R. RABBIOSI - 23017 MORBEGNO (SO) VIA FABIANI N. 45		



Pianta piano primo solaio scala 1:100