


PGT
VARIANTE
GENERALE



Comune di Colico

Provincia di Lecco



PIANO DEI SERVIZI



ARCHITETTURA
URBANISTICA
INTERNI



ARCHITETTI
Enzo Bonazzola
Luigi Conca
Silvano Molinetti

23022 Chiavenna (SO)
P.zza Bertacchi, 6
Tel. 0343.32835
Fax 0343.35257
E-mail: infoch@studioquattro.it

22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Viale Stampa, 4
Tel. 0344.85769
Fax 0344.89240
E-mail: infoqr@studioquattro.it
P.IVA 00145020145

Progettista:

Sindaco:

Segretario:

Variante generale adottata dal C.C. con delibera

n° _____ del _____

Provvedimento di compatibilità con il PTCP

n° _____ del _____

Variante generale approvata dal C.C. con delibera

n° _____ del _____

Relazione Tecnica e Catalogo dei servizi esistenti

commessa:

673/CH

scala:

allegato:

RC

| Nome File: | Data: | Fase di lavoro: | Redatto: | Verif.: | Approv.: | Rev.: |
|--|-------------|-----------------|----------|---------|----------|-------|
| All_RC_Relazione e Catalogo servizi esistenti.docx | Ottobre '22 | ADOZIONE | VM | SM | SM | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA..... | 2 |
| 2 | SITUAZIONE LOCALE E RAPPORTO CON I SERVIZI EROGATI IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO | 3 |
| 3 | QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO | 4 |
| | 3.1 METODOLOGIA | 4 |
| | 3.2 I SERVIZI ESISTENTI | 5 |
| 4 | URBANIZZAZIONE PRIMARIA..... | 10 |
| | 4.1 ACQUEDOTTO | 10 |
| | 4.2 FOGNATURA - DEPURAZIONE | 10 |
| | 4.3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 11 |
| | 4.4 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 11 |
| | 4.5 VIABILITÀ..... | 12 |
| 5 | VALUTAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI | 12 |
| | 5.1 SERVIZI DI INTERESSE COMUNE | 12 |
| | 5.2 ISTRUZIONE..... | 13 |
| | 5.3 SERVIZI SOCIALI E SANITARI | 13 |
| | 5.4 ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITÀ..... | 14 |
| | 5.5 ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE..... | 14 |
| | 5.6 MOBILITÀ E SOSTA..... | 14 |
| 6 | LE TAVOLE DI PROGETTO – NUOVE AREE PER SERVIZI..... | 16 |
| 7 | DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO | 19 |
| 8 | LA NORMATIVA | 21 |
| 9 | CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI | 22 |

1 PREMESSA

Il Piano di Governo del Territorio in applicazione della LR 12/2005, analizza la situazione dei servizi pubblici del Comune e valutato ai sensi dell'Art. 9 l'insieme dei servizi erogati sulla base dello stato della domanda e delle previsioni insediative.

Il Piano valuta, attraverso un inventario dei servizi presenti nel territorio, lo stato complessivo dei servizi comunali, tenendo conto anche delle utenze sovracomunali, completando la ricognizione con la valutazione della qualità, accessibilità e fruibilità del servizio offerto.

Il Piano dei Servizi definisce inoltre la necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi sia in riferimento alla realtà comunale consolidata negli anni, che rispetto alle previsioni di sviluppo che il PGT prevede.

Le schede di analisi allegate costituiscono un catalogo completo dei servizi esistenti nel comune, che vengono descritti dal punto di vista architettonico e dimensionale, nonché analizzati per quanto attiene lo stato di conservazione e il grado di utilizzo.

In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella insediata secondo le previsioni del Documento di Piano, il Piano dei Servizi è tenuto a prevedere una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, pari ad almeno 18 mq. per abitante, deve individuare inoltre la dotazione minima di servizi per i piani attuativi, fatta salva la possibilità di monetizzazione delle aree afferenti.

Il Piano dei Servizi assume implicazioni di carattere socio-economico, nelle fasi di analisi e di individuazione dei fabbisogni, e di carattere programmatico per lo sviluppo e adeguamento dei servizi da offrire alla popolazione.

Nella relazione che segue, si analizza la situazione attuale dei servizi erogati nel comune di Colico e le nuove previsioni che il Piano dei Servizi individua in relazione agli obiettivi di sviluppo declinati nel Documento di Piano.

2 SITUAZIONE LOCALE E RAPPORTO CON I SERVIZI EROGATI IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO

La situazione geografica, territoriale e urbanistica del comune di Colico è ampiamente descritta nell'insieme di documenti costituenti i quadri conoscitivo ricognitivo contenuti nel Documento di Piano.

In questa prima parte della relazione, sono esaminati i servizi erogati in forma associata con la Comunità Montana o con i comuni contermini, riguardanti prevalentemente servizi sociali o servizi immateriali.

Più dettagliatamente il sistema dei servizi erogati in forma associata è il seguente:

Esercizio associato di funzioni e servizi conferiti dai Comuni alla Comunità Montana della Valsassina Valvarrone e Riviera.

Con convenzione tra i comuni dell'ambito di Bellano e la Comunità Montana *Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera* sono stati definiti i criteri per l'esercizio associato di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie. Il contestuale accordo di programma riguardante il periodo 2021-2026 definisce gli ambiti di intervento riguardanti le seguenti aree:

- Area specialistica minori.
- Area minori e giovani.
- Area famiglia.
- Area anziani.
- Area disabilità.
- Area adulti.

L'accordo di programma definisce un meccanismo di coordinamento denominato "nucleo tecnico operativo", che garantisce le funzioni di attuazione dell'intero accordo di programma e le necessarie connessioni e raccordi con il livello istituzionale (Comuni, Comunità Montana, Provincia di Lecco, ATS, altri enti pubblici coinvolti) e con il terzo settore. Il nucleo operativo è di supporto agli organismi politici e le funzioni attribuite riguardano sia gli indirizzi gestionali per l'attuazione dei servizi associati che la gestione delle attività ed il coordinamento generale per tutti i servizi.

Gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale

Il servizio di polizia locale è gestito in forma associata in convenzione tra i comuni di Colico, Dervio, Dorio, Valvarrone, Sveglio ed ha assunto la denominazione di Corpo di Polizia Locale associato "Alto Lario".

La convenzione ha lo scopo di consentire una gestione coordinata della funzione associata della Polizia Locale, permettendo un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche disponibili, oltreché di garantire il presidio del territorio ed una presenza coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza delle persone e della circolazione stradale. Il servizio ha sede nel comune di Colico, che svolge il ruolo di Ente responsabile della gestione quale Capo convenzione.

3 QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO

3.1 METODOLOGIA

La stesura del Piano dei Servizi presenta, nella sua prima fase, la ricognizione puntuale dello stato di fatto, mediante la schedatura di tutti i servizi esistenti, con una catalogazione basata sulla valutazione della qualità e della quantità, rilevando per ogni attrezzatura le caratteristiche costruttive e dimensionali, lo stato di consistenza e di conservazione, il rapporto con il contesto urbano in cui è collocata, l'accessibilità, il grado di fruizione e gli aspetti critici.

La rilevazione dei servizi esistenti è stata articolata per aree tematiche riguardanti i seguenti grandi capitoli:

- Servizi di interesse comune.
- Istruzione.
- Servizi sociali e sanitari.
- Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità.
- Attrezzature sportive ed aree a verde.
- Mobilità e sosta.

Il quadro sinottico allegato ne schematizza la struttura e la dislocazione sul territorio, evidenziando anche dove vengono erogati i servizi maggiori non presenti nel Comune.

La tabella successiva riporta invece un catalogo delle schede di rilevazione dei servizi pubblici presenti presentate nel capitolo 9, con l'indicazione delle superfici delle aree.

La superficie totale di aree a standard esistenti e di progetto disponibili nel territorio di Colico, rilevabile dalle tavole allegate al Piano dei Servizi, risulta essere pari a **507.301** mq.

Il Piano dei Servizi è articolato con la redazione di tavole grafiche e con una relazione tecnica che riassume lo stato dei servizi messi a disposizione e in progetto dal comune di Colico ed i dati relativi alla popolazione residente, verificando gli standard urbanistici previsti dal piano in relazione alle disposizioni legislative.

Di seguito è riportato l'elenco elaborati del Piano dei Servizi:

All. RC: Relazione tecnica e Catalogo dei servizi esistenti

| | |
|---|---------------|
| Tav.PS1_Tavola di progetto - Ambiti urbani - | Scala 1:5000 |
| Tav.PS2a_Tavola di progetto -Colico ovest - | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS2b_Tavola di progetto – Colico est - Curcio – Chiaro – | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS2c_Tavola di progetto - Olgiasca - | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS2d_Tavola di progetto – La Cà – Corte – Borgonuovo – Fumiarga - Villatico - Laghetto - | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS2e_Tavola di progetto -Fontanedo – San Rocco | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS3a_Tavola delle reti di urbanizzazione -Colico ovest - | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS3b_Tavola delle reti di urbanizzazione – Colico est - Curcio – Chiaro – | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS3c_Tavola delle reti di urbanizzazione - Olgiasca - | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS3d_Tavola delle reti di urbanizzazione – La Cà – Corte – Borgonuovo – Fumiarga - Villatico - Laghetto - | Scala 1:2.000 |
| Tav.PS3e_Tavola delle reti di urbanizzazione -Fontanedo – San Rocco | Scala 1:2.000 |

3.2 I SERVIZI ESISTENTI

Partendo dalla schedatura e dalla catalogazione contenuta nel Piano dei Servizi del PGT vigente, è stata effettuata una ricognizione completa dei servizi esistenti, verificando localmente le informazioni a disposizione al fine di predisporre una attenta valutazione dello stato dei singoli servizi offerti.

Per ogni servizio schedato, è stata introdotta una valutazione sullo stato di conservazione e sul grado di utilizzo, oltre che una valutazione in merito alla qualità, all’accessibilità, alla fruibilità, con l’indicazione delle criticità ove presenti.


Per quanto riguarda il sistema dei parcheggi, la scheda è maggiormente sintetizzata, introducendo una sintetica descrizione della struttura ed un riferimento al bacino di utenza.

Lo schema di catalogazione riportato alla pagina seguente illustra sinteticamente per aree tematiche il sistema dei servizi esistenti, dal quale è possibile ottenere una prima verifica della dotazione complessiva, mentre il catalogo delle singole strutture è stato rilevato seguendo lo schema sottostante, correlato con una fotografia.

| CATALOGO PIANO DEI SERVIZI | |
|--|-----------------|
| Caratteristiche generali | |
| Area tematica: | |
| Scheda Numero: | |
| Localizzazione: | |
| Denominazione: | |
| Superficie del lotto (mq): | |
| Descrizione | |
| | |
| Utenza e fruizione: | |
| Stato di conservazione: | |
| Grado di utilizzo: | |
| Numero di Piani: | |
| Proprietà e gestione: | |
| Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità: | |
| Qualità: | |
| Interazione con contesto: | |
| Fruibilità: | |
| Accessibilità: | Pedonale: |
| | Mezzo Privato: |
| | Mezzo pubblico: |
| | Area di sosta: |
| | Parcheggi: |
| Criticità: | |
| Estratto Catastale | |
| | |

SCHEMA DI CATALOGAZIONE DEI SERVIZI

AREE TEMATICHE



| SERVIZI E ATTREZZATURE ESISTENTI | | | |
|---|---|------------------------------|----------------|
| N° scheda | DESTINAZIONE | LOCALIZZAZIONE | SUPERFICIE MQ. |
| SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI RILEVANZA TURISTICA | | | |
| 1 | Municipio | Via Municipio (Colico) | 2.040 |
| 2 | Poste | Via Villatico (Colico) | 134 |
| 3 | Ufficio turistico | Via Pontile (Colico) | 260 |
| 4 | Caserma Carabinieri | Via Parravicini (Colico) | / |
| 5 | Sede protezione civile e croce rossa | Via al Confine (Colico) | 3.889 |
| 6 | Biblioteca comunale | Via alle Torri (Colico) | 2.254 |
| 7 | Museo etnografico | Via Campione (Villatico) | 2.125 |
| 8 | Sede associazione | Via La Cà (Corte) | 921 |
| 9 | Torre di Fontanedo | Fontanedo | 31 |
| 10 | Chiesa dei Santi angeli custodi e oratorio | Via alla Chiesa (Curcio) | 5.076 |
| 11 | Chiesa di S. Giorgio e oratorio | Via Municipio (Colico) | 3.378 |
| 12 | Chiesa di S. Bernardino | Via Perlino (Villatico) | 1.940 |
| 13 | Chiesa di S. Fedele e oratorio | Via Laghetto (Laghetto) | 6.315 |
| 14 | Casa parrocchiale | Via Olgiasca (Olgiasca) | 829 |
| 15 | Chiesa di S. Filippo | Via Olgiasca (Olgiasca) | 393 |
| 16 | Chiesa di S. Elena | Fontanedo | 193 |
| 17 | Sala del regno | Via Nazionale Sud (Laghetto) | 1.694 |
| 18 | Abbazia di Piona | Piona | 28.100 |
| TOTALE | | | 59.572 |
| ISTRUZIONE | | | |
| 19 | Scuola dell'infanzia | Via alla Chiesa (Curcio) | 1.954 |
| 20 | Scuola dell'infanzia | Via Municipio (Colico) | 1.656 |
| 21 | Scuola dell'infanzia | Via Asilo (Villatico) | 1.147 |
| 22 | Scuola dell'infanzia | Via Laghetto (Laghetto) | 959 |
| 23 | Istituto comprensivo Galileo Galilei | Vai Sacro Cuore (Colico) | 16.152 |
| 24 | Scuola secondaria di secondo grado Marco Polo | Via la Madoneta (Colico) | 18.912 |
| 25 | Ex scuola primaria, secondaria di primo grado Galileo Galilei | Via Municipio (Colico) | 5.182 |
| TOTALE | | | 45.962 |

| SERVIZI SOCIALI E SANITARI | | | |
|--|--|---|---------------|
| 26 | Casa di riposo Antoniani | Via Montecchio Nord (Colico) | 2.174 |
| 27 | Istituto di riabilitazione - La Casa di Franco | Via Perlino (Villatico) | 4.061 |
| 28 | Istituto di riabilitazione - La Casa di Franco | Via Perlino (Villatico) | 20.995 |
| 29 | Villa Volusia - Progetto Sole | Via Cariola (Laghetto) | 2.388 |
| 30 | La Roggia | Via Cariola (Laghetto) | 5.786 |
| 31 | Comunità terapeutico riabilitativa Gabbiano | Via S. Maria di Piona | 14.456 |
| TOTALE | | | 49.860 |
| SERVIZI E ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA' | | | |
| 32 | Cimitero di Olgiasca | Via Olgiasca (Olgiasca) | 595 |
| 33 | Cimitero di Lahetto | Via dei Ronchi (Laghetto) | 2.652 |
| 34 | Cimitero di Villatico | Via alla Calchera (Villatico) | 1.781 |
| 35 | Cimitero di Colico | Via Nazionale (Colico) | 3.505 |
| 36 | Cimitero di Curcio | Via alla Chiesa (Curcio) | 1.378 |
| 37 | Isola ecologica | Via Strada Granda (Colico) | 2.901 |
| 38 | Depuratore di Fuentes | Via Torba (Colico) | 2.632 |
| 39 | Acquedotto di Fontanedo | Via Fontanedo | 1.155 |
| 40 | Centrale Telecom | Via Nazionale (Colico) | 1.912 |
| 41 | Depuratore di Olgiasca | Garavina (Olgiasca) | 78 |
| 42 | Depuratore di Colico | Via Padania (Colico) | 4.136 |
| 43 | Strutture raccolta acque | Via Ca di Nadin (Laghetto) | 402 |
| 44 – 44a - 44b | Lavatoi | Loc. varie (Curcio, Laghetto e Villatico) | 127 |
| TOTALE | | | 23.254 |
| ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE | | | |
| 45 | Parco giochi urbano | Via alle Torri (Colico) | 7.650 |
| 46 | Parco giochi di quartiere | Via Cipollina (Colico) | 2.239 |
| 47 | Parco giochi di quartiere | Via Laghetto (Laghetto) | 993 |
| 48 | Parco Paride Cariboni | Via Montecchio Nord (Colico) | 8.172 |
| 49 | Parco urbano dell'Inganna | Via alle Torri (Colico) | 4.912 |
| 50 | Piazzetta | Via Chiaro (Curcio) | 105 |
| 51 | Piazzetta | Via Nazionale Nord (Colico) | 653 |
| 52 | Piazza Lungo Lago | Via Montecchio Nord (Colico) | 2.329 |
| 53 | Piazza Fronte lago | Fronte lago (Colico) | 598 |
| 54 | Piazza Fronte lago | Fronte lago (Colico) | 106 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 55 | Piazzetta | Via Nazionale (Colico) | 120 |
| 56 | Piazzetta | Via Legnone (colico) | 300 |
| 57 | Piazzetta | Via Nazionale (Colico) | 247 |
| 58 | Piazzetta | Via al Torrente (Colico) | 450 |
| 59 | Spazio urbano | Vicolo La Caseta (Laghetto) | 736 |
| 60 | Centro sportivo e campo da calcio | Via Lido (Colico) | 18.431 |
| 61 | Centro tennis | Via Lungo Lario Ponti (Colico) | 4.056 |
| 62 | Campetto da basket e pallavolo | Via Perlino (Villatico) | 305 |
| 63 | Campo da Beach Volley | Via Montecchio Nord (Colico) | 4.123 |
| 64 | Parco giochi urbano | Via Lungo Lario Ponti (Colico) | 1.885 |
| 65 | Area Trial | Via al Confine (Colico) | 7.639 |
| TOTALE | | | 66.049 |
| MOBILITA' E SOSTA | | | |
| 66 | Ferrovia | Via Nazionale (Colico) | 893 |
| da 67 a 240 | Parcheggi | Loc. varie | 91.092 |
| TOTALE | | | 91.985 |
| TOTALE SERVIZI ESISTENTI | | | <u>336.682</u> |

4 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il sistema relativo alle infrastrutture di urbanizzazione primaria del comune è riportato nelle tavole relative alle reti di urbanizzazione denominate PS3 in scala 1:2000, che contengono sia le aree pubbliche esistenti e di progetto che le reti del sistema di urbanizzazione diffuso. Le tavole riassumono le seguenti informazioni:

- Attrezzature pubbliche per servizi – Aree ST1, ST2, ST3 con l'indicazione dei servizi di progetto.
- Sistema delle aree ferroviarie che attraversano il territorio comunale.
- Rete di approvvigionamento idrico.
- Rete di smaltimento delle acque.
- Rete elettrica.
- Sistema degli elettrodotti.
- Rete delle telecomunicazioni.
- Rete gas.
- Rete trasporto idrocarburi.

Dalle tavole è possibile rilevare la dotazione dei servizi di urbanizzazione primaria in tutte le aree urbanizzate ed urbanizzabili, consentendo una verifica puntuale del sistema di urbanizzazione in rapporto con le aree e gli insediamenti residenziali e produttivi.

Negli elaborati sono riportati i dati relativi alle reti forniti da Lario Reti Holding S.p.A., inseriti nella cartografia di base mediante l'utilizzo di shapefile georeferenziati, unitamente ai dati delle altre urbanizzazioni forniti dal comune di Colico.

Nei paragrafi successivi sono sinteticamente riassunti i servizi relativi all'urbanizzazione primaria esistenti.

4.1 ACQUEDOTTO

La copertura del servizio di distribuzione dell'acqua potabile è capillare e raggiunge tutti gli ambiti urbanizzati e le abitazioni "sparse" situate nel territorio comunale. La situazione di approvvigionamento idrico alle sorgenti è stata sufficiente negli anni scorsi, mentre è stata evidenziata una prima criticità nell'anno in corso anche a causa della particolare siccità che ha colpito il territorio.

Le maggiori problematiche sono rappresentate dall'età della rete di distribuzione, parte della quale è ancora realizzata con tubature metalliche che presentano perdite diffuse.

I servizi sono gestiti da Lario Reti Holding S.p.A., che ha in programma una revisione dell'impianto dell'acquedotto a monte di un successivo studio di modellazione che consenta di individuare le priorità di intervento.

4.2 FOGNATURA - DEPURAZIONE

Nel Comune è presente un sistema di fognatura che copre la totalità delle aree urbanizzate ed è sufficientemente dimensionato per coprire anche l'insieme della capacità insediativa prevista dal nuovo PGT; la fognatura è in parte separata ed in parte mista, ed i reflui confluiscono nell'impianto di depurazione esistente che è in fase di potenziamento.

Infatti, l'impianto attuale è dimensionato per un numero pari a 10.000 abitanti equivalenti, ed è in realizzazione il potenziamento che porterà la capacità dell'impianto a 20.000 abitanti equivalenti.

A tal fine, il progetto prevede un potenziamento della sezione di sollevamento e pretrattamento e la realizzazione di tre linee biologiche, oltre che una completa revisione dell'impianto necessaria per il rispetto dei parametri più restrittivi cui sono soggetti gli impianti serventi un numero superiore alle 10.000 unità, come previsto dal D.lgs. 152/2006.

I servizi sono gestiti da Lario Reti Holding S.p.A., che si occupa della sola parte riguardante la fognatura, sia separata che mista.

Riguardo alla rete di smaltimento delle acque bianche, rimaste in gestione al Comune, il sistema deve essere potenziato, in quanto non risulta sufficientemente dimensionato per la gestione di eventi di pioggia intensa.

Nella zona industriale del Trivio è localizzato un secondo depuratore funzionante prevalentemente a servizio delle attività industriali esistenti. Le prospettive future prevedono la chiusura di questo impianto per far confluire i reflui nel depuratore principale.

4.3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'illuminazione pubblica è presente in tutti i nuclei permanentemente abitati, con una buona dotazione di punti luce su tutte le strade comunali principali. L'impianto è in parte di proprietà del Comune ed in parte di Enel X e le caratteristiche tecniche sono contenute nel Piano di Illuminazione del comune di Colico vigente (PRIC) al quale si fa riferimento per gli aspetti dimensionali.

Dai dati contenuti nel Piano, risultano un totale di 1688 apparecchi di illuminazione installati, dei quali 882 di proprietà comunale, 789 di proprietà Enel X e 67 privati.

Il Comune sta riscattando gli impianti da Enel X per procedere successivamente alla revisione con l'introduzione degli apparecchi a Led e ridurre conseguentemente i costi di gestione, attraverso l'utilizzo della gara nazionale "CONSIP", che consente di contrattualizzare il nuovo servizio con soluzioni economicamente vantaggiose per il Comune.

4.4 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nel comune di Colico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene con il sistema "porta a porta", attraverso la società SILEA S.p.A., Società Intercomunale Lecchese per l'ecologia e l'Ambiente, che gestisce il servizio secondo una specifica convenzione e mediante contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale.

Come risulta dalla scheda tecnico-economica predisposta da Silea S.p.A., i servizi di base gestiti sono i seguenti:

- Porta a porta rifiuto indifferenziato con frequenza settimanale.
- Porta a porta frazione organica rifiuto solido urbano con frequenza bisettimanale.
- Porta a porta carta e cartone con frequenza bisettimanale.
- Porta a porta multimateriale leggero con frequenza bisettimanale.
- Porta a porta vetro con frequenza bisettimanale.

Vengono inoltre gestiti con frequenze differenziate la raccolta di pile e batterie esauste, di farmaci, di rifiuti liquidi e di apparecchiature elettriche.

Nel comune di Colico è presente un centro di raccolta rifiuti recentemente ampliato nel quale è possibile conferire diverse tipologie di rifiuti, tra i quali rifiuti solidi, imballaggi in plastica, alluminio e acciaio. Il servizio fa riferimento ad utenze domestiche totali pari a 4.992 unità, di cui 1.561 utenze di non residenti; sono inoltre

presenti utenze non domestiche per un totale di 2.701 unità. Per l'indagine riferita all'anno 2020, la percentuale di raccolta differenziata nel comune è pari al 62,9%.

Per quanto concerne il nuovo centro di raccolta rifiuti solidi urbani, l'intervento ha consentito la realizzazione di spazi destinati ai cassoni suddivisi per tipologie di rifiuto, consentendo quindi di garantire un servizio efficace a tutti i cittadini. Il centro raccolta rifiuti può consentire ai residenti del Comune lo smaltimento dei rifiuti domestici al di fuori dei servizi di raccolta porta a porta organizzati.

4.5 VIABILITÀ

Il territorio comunale è attraversato dalla S.S. 36 e dalla strada provinciale SP 72 che percorre le sponde del lago di Como del ramo Lecchese e collega il capoluogo di provincia con il Comune.

Per quanto riguarda la viabilità interna al tessuto urbano consolidato ed alle agricole limitrofe, si rileva una dotazione viaria complessiva soddisfacente che permette di raggiungere tutti gli ambiti urbanizzati del territorio, con alcune criticità riguardanti prevalentemente le larghezze delle strade, spesso realizzate con un calibro insufficiente, soprattutto nella parte a monte, ed in alcuni casi con la presenza di fabbricati sul ciglio della carreggiata che non permettono un facile allargamento.

Le tavole del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole evidenziano il nuovo svincolo sulla SS 36 a Piona, che permette l'ingresso e l'uscita in direzione nord, oltre che la previsione di una nuova viabilità ed alcuni allargamenti stradali prioritari.

5 VALUTAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

La ricognizione puntuale della tipologia e del livello dei servizi erogati, pone in evidenza il livello di soddisfacimento della domanda per quanto attiene alla popolazione residente nel territorio. Come evidenziato nel catalogo allegato, la dotazione di servizi primari risulta sufficientemente adeguata ai fabbisogni del Comune.

Dalla rilevazione risultano analizzate, per aree tematiche, le classi dei servizi erogati sul territorio comunale, per le quali sono riassumibili le seguenti valutazioni:

5.1 SERVIZI DI INTERESSE COMUNE

Le strutture e le attività riguardanti i servizi generali possono essere ritenute soddisfacenti, rispetto alla domanda dei cittadini residenti, sia per accessibilità che per fruibilità complessiva, in relazione alla dimensione demografica e territoriale del Comune.

Sul territorio comunale sono presenti numerosi servizi di interesse comune, dislocati prevalentemente nel centro di Colico e comprendenti:

- Municipio.
- Poste.
- Ufficio turistico.
- Caserma carabinieri.
- Sede protezione civile e Croce Rossa.
- Biblioteca.
- Museo etnografico.

- Sede associazione.
- Torre di Fontanedo.
- Strutture per il culto.

Il territorio comunale rientra nella giurisdizione del Tribunale di Lecco, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ufficio del Registro di Lecco, della Conservatoria dei Registri Immobiliari e delle Ipotecche di Lecco.

L'insieme dei servizi di interesse comune è da ritenersi sufficiente per il soddisfacimento del fabbisogno del Comune, ma deve essere ampliato e riqualificato soprattutto per la parte riguardante il Municipio ed i servizi annessi.

La previsione dell'Ambito di rigenerazione AR_3 – via Municipio, prevede al riguardo una riorganizzazione dell'assetto urbanistico delle aree del Municipio e delle vecchie scuole, al fine di realizzare un futuro polo dei servizi pubblici, anche in compresenza di attività terziarie private.

È inoltre in fase di realizzazione la nuova caserma dei Carabinieri.

5.2 ISTRUZIONE

Nel Comune sono presenti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

- Scuola dell'Infanzia (Curcio-Colico-Villatico-Laghetto).
- Istituto comprensivo Galileo Galilei.
- Scuola secondaria di secondo grado Marco Polo.
- Ex scuola primaria, secondaria di primo grado Galileo Galilei (dismessa).

Come risulta dalle singole schede di analisi, i fabbricati si trovano in buono stato di conservazione, sono correttamente utilizzati ed hanno una buona integrazione spaziale con il contesto urbano. In particolare, il nuovo campo scolastico Istituto comprensivo Galileo Galilei, è di recente formazione e presenta caratteristiche tecniche moderne comprensiva di tutti gli spazi accessori richiesti dalla normativa vigente.

Dal punto di vista della fruibilità, lo stesso presenta alcune criticità relativa alla viabilità circostante ed alla mobilità di accesso; il progetto di piano individua ulteriori spazi relativi alla viabilità ed ai parcheggi.

Per quanto attiene alla scuola secondaria di secondo grado, le superfici utilizzate consentono anche un possibile ampliamento.

Infine, gli immobili delle ex scuole sono inseriti nelle previsioni dell'ambito di rigenerazione AR_3, partecipando alle ipotesi di sviluppo indicate nel Documento di Piano.

5.3 SERVIZI SOCIALI E SANITARI

I servizi sociosanitari comprendono una serie di strutture prevalentemente private rivolte sia agli anziani che ai portatori di handicap.

Le strutture catalogate sono le seguenti:

- Casa di riposo Antoniani.
- Istituto di riabilitazione - La Casa di Franco.
- Istituto di riabilitazione - La Casa di Franco.
- Villa Volusia - Progetto Sole.

- La Roggia.
- Comunità terapeutico riabilitativa Gabbiano.

Le caratteristiche tecniche sono contenute nelle singole schede del catalogo.

5.4 ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITÀ

Questa area tematica riassume servizi riferibili in parte all'urbanizzazione primaria, quali l'impianto di fognatura, depurazione, la raccolta dei rifiuti, cimiteri, le attrezzature tecnologiche.

In generale nel territorio comunale la presenza di attrezzature ed infrastrutture di pubblica utilità non presenta necessità di ampliamento delle aree ad esse asservite.

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali, il Piano dei Servizi mantiene le ipotesi di ampliamento previste dal PGT vigente dei quattro cimiteri esistenti (Olgiasca, Laghetto, Villatico e Colico) collocati nelle principali frazioni abitate, al fine di garantire uno sviluppo futuro di lungo periodo.

Per quanto attiene alle depurazioni si fa riferimento al paragrafo specifico.

5.5 ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE

Il comune di Colico ha un'ampia dotazione di aree a verde attrezzato e di attrezzature sportive all'aperto ed il catalogo del Piano dei Servizi identifica nella propria schedatura le seguenti strutture:

- Parco giochi.
- Parco giochi di quartiere.
- Parco urbano «Cariboni».
- Parco urbano «Inganna».
- Piazze, piazzette.
- Centro sportivo.
- Centro tennis.
- Campetto da basket e pallavolo.
- Campetto da beach volley.
- Area trial.

Le aree catalogate presentano un buon stato di conservazione e di fruibilità. Le aree collocate lungo la Via Lido identificano un centro sportivo a servizio delle società, dei cittadini e dell'attività turistica.

5.6 MOBILITÀ E SOSTA

Per quanto attiene al sistema della mobilità, il comune di Colico è servito dalla ferrovia che intercetta la tratta Milano-Tirano, con la stazione che rappresenta un nodo logistico sia per i collegamenti con la Valchiavenna che con l'Alto Lago occidentale, attraverso il servizio autobus, creando di fatto un punto di interscambio di notevole interesse per gli studenti, per i lavoratori e per le attività turistiche.

È stata riscontrata una criticità riguardante l'organizzazione del nodo ferroviario e delle aree contermini, che si presentano spesso degradate dal punto di vista paesaggistico e che necessitano di un intervento di riqualificazione; al riguardo il Piano dei Servizi prevede la definizione di un'area di interscambio attraverso un progetto che coinvolge il Comune e RFI.

Per quanto attiene alle autolinee, come precedentemente accennato, il comune è collegato con le autolinee della provincia di Como, che raggiungono regolarmente la stazione e permettono un collegamento con la restante parte dell'Alto Lario.

Allo stato attuale, il sistema delle piste ciclabili è presente in fregio al fiume Adda e a ridosso del Montecchio nord fino a raggiungere le aree attrezzate poste in prossimità del lago.

Riguardo al sistema dei parcheggi, il Piano dei Servizi ha catalogato tutte le aree a parcheggio esistenti, comprese le aree inserite nella zona industriale che la variante al PGT ha scelto di individuare quali aree private ad uso pubblico.

6 LE TAVOLE DI PROGETTO – NUOVE AREE PER SERVIZI

Nelle tavole di progetto del Piano dei Servizi sono inserite nuove previsioni riguardanti gli allargamenti stradali, la nuova viabilità e i parcheggi, oltreché le previsioni infrastrutturali riguardanti il nuovo svincolo della SS.36 in località Piona.

Nella tabella che segue sono identificati puntualmente i servizi e le attrezzature di progetto previste nel piano, con le indicazioni relative alla localizzazione ed alla superficie prevista che ammonta complessivamente a 170.619 mq.

| SERVIZI E ATTREZZATURE di PROGETTO | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| N° scheda | DESTINAZIONE | LOCALIZZAZIONE | SUPERFICIE MQ. |
| SERVIZI DI INTERESSE COMUNE | | | |
| 1 | Caserma Carabinieri | Via la Madoneta (Colico) | 1.800 |
| TOTALE | | | 1.800 |
| ISTRUZIONE | | | |
| 2 | Scuola Sacro Cuore - ampliamento | Villatico | 5.135 |
| TOTALE | | | 5.135 |
| SERVIZI SOCIALI E SANITARI | | | |
| 3 | Casa della sanità | Via Parravicini (Colico) | 2.436 |
| 4 | Casa di riposo | via Laghetto (Corte) | 8.654 |
| 5 | Casa di riposo | Via Nazionale Sud (Corte) | 6.456 |
| 6 | Comunità il Gabbiano - ampliamento | Via Cariola (La Cà) | 1.166 |
| TOTALE | | | 18.712 |
| SERVIZI E ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA' | | | |
| 7 | Cimitero di Lahetto - ampliamento | Via dei Ronchi (Laghetto) | 997 |
| 8 | Cimitero di Colico - ampliamento | Via Nazionale (Colico) | 1.040 |
| 9 | Cimitero di Curcio - ampliamento | Via alla Chiesa (Curcio) | 5.873 |
| 10 | Isola ecologica - ampliamento | Via al Confine (Colico) | 2.646 |
| TOTALE | | | 10.556 |
| ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE | | | |
| 11 | Parco giochi di quartiere | Via alla Chiesa (Curcio) | 1.873 |
| 12 | Parco urbano del Perlino | Via Lungo Lario Ponti (Colico) | 6.436 |
| 13 | Parco urbano del Perlino | Via Lungo Lario Ponti (Colico) | 618 |
| 14 | Spazio urbano e sportivo Boscone | Via la Madoneta (Colico) | 12.065 |
| 15 | Spazio urbano | Via Nazionale (Colico) | 1.660 |
| 16 | Spazio urbano | Via Inganna (Colico) | 650 |
| 17 | Corridoi ecologici -Torrente Perlino | Lungo Perlino (Colico) | 2.373 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 18 | Spazio urbano | Via Lido (Colico) | 3.441 |
| 19 | Spazio urbano | Lungo Inganna (Colico) | 1.887 |
| 20 | Spazio urbano | Lungo Inganna (Colico) | 545 |
| 21 | Spazio urbano | Via Fossato (Villatico) | 3.455 |
| 22 | Spazio urbano | Via Lido (Colico) | 1.304 |
| 23 | Spazio urbano | Via Nazionale Nord (Colico) | 6.362 |
| 24 | Spazio urbano | Via Nazionale Nord (Colico) | 2.829 |
| 25 | Centro sportivo - ampliamento | Via Lido (Colico) | 8.347 |
| 26 | Scuola velica | Via Lido (Colico) | 3.233 |
| 27 | Parco giochi | Via Lungo Lario Ponti (Colico) | 356 |
| 28 | Spazio urbano e parco | Olgiasca | 7.186 |
| TOTALE | | | 64.620 |
| MOBILITA' E SOSTA | | | |
| da 29 a 95 | Parcheggi | Loc. varie | 69.796 |
| TOTALE | | | 69.796 |
| <u>TOTALE SERVIZI di PROGETTO</u> | | | <u>170.619</u> |

Le previsioni dei nuovi servizi sono in parte la riproposizione di indicazioni previste già nel PGT vigente, che non sono state interamente completate, sia a causa delle difficoltà legate alla risorsa necessaria per l'acquisizione delle aree, sia a causa del rallentamento dovuto alla complessità dell'iter dell'approvazione del PGT vigente. Nel frattempo, sono state aggiornati gli obiettivi e le necessità del Comune e avviate alcune opere ritenute prioritarie. In particolare, il primo intervento riguarda la costruzione della nuova caserma dei carabinieri localizzata in una posizione ottimale nel rapporto tra l'abitato e la viabilità principale.

L'altra opera in corso di attuazione è la Casa della Sanità, la cui attuazione è legata ad un programma di intervento in fase di attuazione.

Nei servizi sociosanitari sono confermate la Casa di Riposo a Laghetto, già oggetto di convenzionamento con il Comune, ed un ampliamento in località La Cà delle attività della Comunità "Il Gabbiano", con il recupero di una struttura esistente.

Nel piano è prevista un'area per la realizzazione di nuovi accessi e parcheggi a servizio del centro scolastico del "Sacro Cuore", con un parallelo miglioramento della viabilità. Questo intervento rappresenta una priorità, in quanto necessario a garantire un corretto flusso degli studenti e dei mezzi di servizio alle nuove scuole.

Per quanto attiene alle attrezzature sportive ed alle aree verdi attrezzate, il PGT conferma la necessità di ampliamento delle aree poste in prossimità del campo di calcio, parte delle quali, quelle in fregio alla via Lido, indispensabili per la realizzazione di parcheggi.

Sono inoltre confermate le aree in fianco al Perlino quali spazi destinati a Parco Urbano e la parte frapposta tra il Perlino ed il campo di calcio quali aree di espansione delle attività sportive anche al coperto.

Il Piano dei Servizi identifica puntualmente nuove aree da destinare a parcheggi, in parte già previste nel piano vigente ed in parte di nuova previsione. Si tratta di aree necessarie al potenziamento del sistema dei parcheggi diffusi indispensabili per una corretta disposizione delle aree di sosta sul territorio comunale.

Il Piano dei Servizi prevede una rete di nuovi percorsi destinati alla mobilità sostenibile con l'introduzione di piste ciclabili individuate nelle tavole di progetto, ciò in attuazione degli obiettivi del Documento di Piano che sono orientati a favorire le forme di mobilità dolce.

In attuazione dell'accordo di collaborazione stipulato tra la Provincia di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina con gli Enti territoriali della bassa Valtellina e dell'alto Lario e con il sostegno di Regione Lombardia, relativo ad un programma di interventi strutturali a sostegno della mobilità ciclo pedonale tra le provincie di Sondrio, Lecco e Como a valenza turistica ambientale e culturale, e del successivo accordo quadro operativo, tra la Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed il comune di Colico, il Piano dei servizi prevede la realizzazione di una passerella ciclo pedonale sul fiume Adda per il collegamento del sentiero Valtellina alla Riserva Naturale del Pian di Spagna.

La tavola del Piano dei servizi "PS1_Tavola di progetto - Ambiti Urbani" indica la posizione della passerella ciclo-pedonale sul fiume Adda, la cui realizzazione è stata assegnata al comune di Colico in forza dell'accordo quadro operativo stipulato con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

L'indicazione grafica della passerella è riportata anche sulle tavole del Documento di Piano "DP5a e 5b_Tavola delle previsioni di piano".

7 DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Il numero degli utenti dei servizi sull'intero territorio comunale è determinato ai sensi dell'Art. 9.2 della l.r. 11/03/2005 n. 12 in base ai seguenti criteri:

- a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- b) popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

a) POPOLAZIONE STABILMENTE RESIDENTE:

Abitanti residenti al 31 dicembre 2021:

ab. 8.033

b) POPOLAZIONE DA INSEDIARE SECONDO LE PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE E DOCUMENTO DI PIANO:

- Lotti liberi in zona T1 – 2.368 mq. x 0,25 mq./mq. = 592 mq.
- Lotti liberi in zona T2 – 108.971 mq. x 0,18 mq./mq. = 19.615 mq.
- Lotti liberi in zona T2 soggetti a PCC – 7.944 mq. x 0,18 mq./mq. = 1.430 mq.
- Lotti liberi in zona T2 soggetti a PCC – 4.072 mq. x 0,15 mq./mq. = 611 mq.

Totale superficie insediabile nei lotti liberi = 22.248 mq.

22.248 mq./50 mq./ab. =

ab. 445

- Superfici residenziali del Documento di Piano negli Ambiti di Trasformazione

(AT_1 e AT_4) 9.886 mq x 0,15 mq./mq = 1.483 mq.

(AT_2) 300 mq.

(AT_3) 7.380 mq x 0,10 mq./mq = 730 mq.

2.521 mq./50 mq./ab. =

ab. 50

- Superfici residenziali del Documento di Piano negli Ambiti di Rigenerazione

(AR_1) 9.082 mc. x 50% = 4.541 mc.

(AR_2) 17.365 mc. x 1/3 = 7.788 mc.

(AR_4) 8.013 mc. x 1/2 = 4.006 mc.

16.335 mc./150 mc./ab. =

ab. 109

Abitanti insediabili:

ab. 604

Totale capacità insediativa

ab. 8.637

c) POPOLAZIONE GRAVITANTE NEL TERRITORIO:

Abitanti per flussi turistici:

ab. 4.500

Totale numero di utenti dei servizi della variante generale al PGT

ab. 13.137

Il calcolo sopra riportato è un aggiornamento di quanto contenuto nel Piano dei Servizi esistente, per il quale sono stati aggiornati sia i dati di base relativi alla popolazione che i lotti liberi esistenti all' interno del Piano delle Regole.

Risulta un numero di utenti inferiore rispetto a quella del piano vigente di 545 unità.

Le superfici degli standard di progetto sono elencate nella tabella **Servizi e attrezzature di progetto**.

Verifica della dotazione di aree pubbliche o di interesse pubblico

Secondo l'Art. 9.3 della l.r. 11/03/2005

Abitanti 13.137 ab. x 18 mq./ab. = 236.466 mq.

Attrezzature di interesse comune esistenti = 336.682 mq.

Attrezzature di interesse comune di progetto = 170.619 mq.

Totale aree a standard presenti nel Piano dei Servizi = 507.301mq.

La verifica sulla dotazione complessiva degli standard del Piano dei Servizi riporta le seguenti conclusioni:

mq. area a standards previsti 507.301 / 13.137ab. = 38,61 mq./ab.

Da questo dato risulta un dimensionamento degli standards superiore a quanto previsto dall' Art. 9.3 della l.r. 12/2005 (18 mq. / ab.)

8 LA NORMATIVA

Come precisato nella relazione generale, la scelta progettuale propone un unico documento che riassume la normativa del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi con lo scopo di garantire una più semplice consultazione dell'elaborato.

Per quanto attiene al Piano dei Servizi, la normativa specifica è inserita nella Parte III delle disposizioni normative e riporta i dati essenziali riprendendo gli aspetti più significati della normativa vigente.

Nelle norme di carattere generale viene confermata la dotazione minima per servizi previsti pari a 18 mq. /ab. come indicato dalla legge urbanistica regionale. Questa dotazione verrà utilizzata anche per la previsione contenuta nei piani attuativi.

9 CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 1 |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Denominazione: | Municipio |
| Superficie del lotto (mq): | 2040 |

Descrizione

Il municipio è collocato nella zona centrale del comune e si sviluppa su n. 3 piani fuori terra. Ospita la polizia locale e gli uffici comunali.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | I servizi offerti all'interno dell'edificio si rivolgono a tutta la popolazione in giorni ed orari stabiliti |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Media |
| | Mezzo pubblico: | Media |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°1



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 2 |
| Localizzazione: | Via Villatico - COLICO |
| Denominazione: | Poste |
| Superficie del lotto (mq): | 134 |

Descrizione

Le poste si trovano al piano terra di un condominio.

| | |
|----------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | I servizi offerti sono utilizzati dai residenti. |
|----------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Stato di conservazione: | Buono |
|--------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
|---------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Numero di Piani: | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---------|
| Proprietà e gestione: | Privata |
|------------------------------|---------|

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Media |
| | Mezzo pubblico: | Nessuna |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°2



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 3 |
| Localizzazione: | Via Pontile - COLICO |
| Denominazione: | Ufficio turistico |
| Superficie del lotto (mq): | 260 |

Descrizione

L'ufficio turistico si trova all'interno di una struttura in legno in una zona vicino all'area di maggior fruizione turistica. Le informazioni forniscono una guida al turista per agevolare la visita di tutti i possibili luoghi di interesse del comune di Colico e dintorni.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | I servizi offerti sono utilizzati per la maggiore dai turisti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 1 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Alta | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Alta |
| | Mezzo Privato: | | Alta |
| | Mezzo pubblico: | | Media |
| | Area di sosta: | | Media |
| | Parcheggi: | | Alta |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°3



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 4 |
| Localizzazione: | Via Parravicini - COLICO |
| Denominazione: | Caserma dei Carabinieri |
| Superficie del lotto (mq): | 0 |

Descrizione

La caserma è collocata nella zona centrale del comune vicino al municipio e si sviluppa su n. 2 piani fuori terra.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Utenza e fruizione: | Pubblica |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Pubblica |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Media |
| | Mezzo pubblico: | Media |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°4



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 5 |
| Localizzazione: | Via al Confine - COLICO |
| Denominazione: | Sede delle Protezione Civile e della Croce Rossa |
| Superficie del lotto (mq): | 3889 |

Descrizione

Nell'area industriale di Colico si trovano i due nuovi capannoni sede della Protezione Civile e della Croce Rossa.

Utenza e fruizione: Utilizzati dai dipendenti e volontari.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 1

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Ottimo

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

Pedonale: Bassa

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta

Area di sosta: Bassa

Parcheggi: Media

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°5



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 6 |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Denominazione: | Biblioteca comunale |
| Superficie del lotto (mq): | 2254 |

Descrizione

La biblioteca si trova sul lungo lago di Colico e presenta n. 1 piani fuori terra. Al suo interno è presente anche un'area adibita ad auditorium.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | I servizi offerti sono utilizzati dai residenti e dalle scuole. L'auditorium ha un bacino di utenza più ampio. |
| Stato di conservazione: | Ottimo |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 1 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Ottimo | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |

Estratto base cartografica - Scala 1:2000




Foto 2020 - N°6



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 7 |
| Localizzazione: | Via Campione - VILLATICO |
| Denominazione: | Museo etnografico |
| Superficie del lotto (mq): | 2125 |

Descrizione

Il museo etnografico racconta la storia della vita contadina del territorio alriano tra la fine Ottocento e inizio Novecento. Nasce nel 2007 su iniziativa del Centro italiano femminile di Colico. E' gestito dall' associazione "Amici del museo della cultura contadina". Il museo è strutturato su n. 2 piani; al primo piano è allestito un ambiente domestico e nel seminterrato sono raccolti oggetti che testimoniano le diverse attività del territorio.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Il servizio è aperto a tutti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Privata gestito dall'associazione "Amici del Museo della Cultura contadina" |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°7



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 8 |
| Localizzazione: | Via La Ca - LAGHETTO |
| Denominazione: | Sede associazione |
| Superficie del lotto (mq): | 921 |

Descrizione

L'edificio ospita la sede di alcune associazioni ed è utilizzato principalmente come deposito.

Utenza e fruizione: Utilizzo privato da parte delle associazioni.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 2

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| Criticità: | Parcheggi: | Media |
| | | Nessuna |




Foto 2020 - N°8



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 9 |
| Localizzazione: | Fontanedo |
| Denominazione: | Torre di Fontanedo |
| Superficie del lotto (mq): | 31 |

Descrizione

La torre di Fontanedo e il borgo annesso vennero edificati per volere di Bernabò Visconti nel 1357, sulla linea difensiva dell'Alto Lario. Si trova su un punto dominante dello sperone che scende dal versante nord del Monte Legnone. Fu costruita per proteggere il territorio dalle incursioni e salvaguardare il "Sentiero del Viandante". La torre venne poi inglobata nel sistema difensivo del Forte di Fuentes. La Torre ha una pianta quadrata ed è realizzata con grossi conci di pietra.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Utenza e fruizione: | Il servizio è aperto a tutti. |
| Stato di conservazione: | Medio |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato come luogo di visita |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Ente pubblico territoriale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|---------|
| Qualità: | Medio |  | |
| Interazione con contesto: | Alta | | |
| Fruibilità: | Media | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Media. |
| | Mezzo Privato: | | Nessuna |
| | Mezzo pubblico: | | Nessuna |
| | Area di sosta: | Nessuna | |
| Parcheggi: | Nessuna | | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°9



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 10 |
| Localizzazione: | Via alla Chiesa - CURCIO |
| Denominazione: | Chiesa dei Santi Angeli custodi e oratorio |
| Superficie del lotto (mq): | 5076 |

Descrizione

La costruzione della chiesa risale al periodo compreso tra il 1946 ed il 1957. L'oratorio annesso è attrezzato con spazi aperti e chiusi per il ritrovo dei ragazzi e bambini. Di fianco sono presenti l'oratorio e un campetto da calcio attrezzato per il ritrovo dei ragazzi e bambini.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Aperta a tutti durante le celebrazioni religiose. L'oratorio è aperto a tutti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 1 |
| Proprietà e gestione: | Parrocchia |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°10



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 11 |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Denominazione: | Chiesa di S. Giorgio e oratorio |
| Superficie del lotto (mq): | 3378 |

Descrizione

La chiesa fu eretta nel 1914 nel centro di Colico. Sulla facciata spicca il mosaico di "S. Giorgio che trafigge il drago" della scultrice valtellinese Lydia Silvestri, eseguito nel 1965. Di fianco sono presenti l'oratorio e un campo da calcio attrezzato per il ritrovo dei ragazzi e bambini.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Aperta a tutti durante le celebrazioni religiose. L'oratorio è aperto a tutti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 1 |
| Proprietà e gestione: | Parrocchia |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Alta | | |
| Fruibilità: | Alta | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Alta |
| | Mezzo Privato: | | Media |
| | Mezzo pubblico: | Media | |
| | Area di sosta: | Media | |
| Parcheggi: | Media | | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°11



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 12 |
| Localizzazione: | Via Perlino - VILLATICO |
| Denominazione: | Chiesa di S. Bernardino |
| Superficie del lotto (mq): | 1940 |

Descrizione

La chiesa risale probabilmente al XIII secolo, anche se solo nel XV fu dedicata a S. Bernardino. L'ultimo ampliamento significativo terminò nel 1896, data leggibile nell'arco a tutto sesto che separa il presbiterio dal corpo della navata. L'edificio, lungo i secoli costituì il centro della vita religiosa e sociale della locale comunità contadina. La sua antichità appare dall'impianto architettonico basilicale.

Utenza e fruizione: Aperta a tutti durante le celebrazioni religiose.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 1

Proprietà e gestione: Parrocchia

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°12



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 13 |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Denominazione: | Chiesa di S. Fedele e oratorio |
| Superficie del lotto (mq): | 6315 |

Descrizione

La chiesa, realizzata nel 1856, è sorta in sostituzione di un precedente edificio. Il campanile è stato innalzato più tardi nel 1957. Di fianco sono presenti l'oratorio e un campo da calcio attrezzato per il ritrovo dei ragazzi e bambini. Di fianco alla suola vicina c'è una struttura appartenente alla parrocchia utilizzata per le feste e sagre.

Utenza e fruizione: Aperta a tutti durante le celebrazioni religiose.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 1

Proprietà e gestione: Parrocchia

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

| | |
|------------------------|-------|
| Pedonale: | Alta |
| Mezzo Privato: | Alta |
| Mezzo pubblico: | Alta |
| Area di sosta: | Media |
| Parcheggi: | Media |

Criticità: Nessuna



Foto 2020 - N°13



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 14 |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Denominazione: | Casa parrocchiale |
| Superficie del lotto (mq): | 829 |

Descrizione

L'edificio si sviluppa su n. 2 piani fuori terra, i locali sono destinati alla residenza del parroco.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzo privato da parte del parroco. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Parrocchia |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Alta | | |
| Fruibilità: | Alta | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Alta |
| | Mezzo Privato: | | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta | |
| | Area di sosta: | Media | |
| Parcheggi: | Media | | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°14



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 15 |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Denominazione: | Chiesa di S. Filippo |
| Superficie del lotto (mq): | 393 |

Descrizione

La chiesa si trova ai margini del centro storico dell'abitato di Olgiasca e fu eretta nel 1252.

Utenza e fruizione: Aperta a tutti durante le celebrazioni religiose.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 1

Proprietà e gestione: Parrocchia

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°15



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 16 |
| Localizzazione: | Fontanedo |
| Denominazione: | Chiesa di S. Elena |
| Superficie del lotto (mq): | 193 |

Descrizione

Non è possibile stabilire con precisione l'epoca di costruzione della chiesa ma doveva già essere attiva nel XIII secolo. Più volte subì incendi e devastazioni e ne conserva i segni nei muri rifatti più volte. Ogni anno in questa chiesa, nella domenica successiva il 16 di Agosto, si festeggia S. Elena con riti religiosi e una partecipata sagra popolare.

Utenza e fruizione: Utilizzata dai residenti del comune.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Non utilizzato se non in determinate occasioni

Numero di Piani: 1

Proprietà e gestione: Parrocchia

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Qualità: | Medio |
| Interazione con contesto: | Alta |
| Fruibilità: | Bassa |
| Accessibilità: | Pedonale: Bassa |
| | Mezzo Privato: Nessuna |
| | Mezzo pubblico: Nessuna |
| | Area di sosta: Nessuna |
| | Parcheggi: Nessuna |
| Criticità: | Nessuna |



Foto 2020 - N°16



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 17 |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Denominazione: | Sala del regno |
| Superficie del lotto (mq): | 1694 |

Descrizione

L'edificio si trova fuori dal centro abitato di Colico ed ospita la comunità dei Testimoni di Geova.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai testimoni di Geova.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 2

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

Pedonale: Bassa

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta

Area di sosta: Alta

Parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°17



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi di interesse comune e rilevanza turistica |
| Scheda Numero: | 18 |
| Localizzazione: | Piona |
| Denominazione: | Abbazia di Piona |
| Superficie del lotto (mq): | 28100 |

Descrizione

Il complesso, ubicato in una splendida posizione paesaggistica sulla propaggine meridionale della penisola di Piona, comprende la chiesa di S. Nicolò, il chiostro, i resti della chiesa di S. Maria e un ampio parco caratterizzato da un'atmosfera mistica. Il S. Nicolò avrebbe ricevuto l'attuale aspetto tra gli ultimi anni dell'XI e i primi decenni del XII secolo. L'edificio con muratura in pietra a vista fu pesantemente restaurato a inizio Novecento.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | L'area è aperta al pubblico (solo determinate zone). Aperta a tutti durante la celebrazione religiosa. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Ente religioso cattolico |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:10000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Media |
| | Mezzo pubblico: | Media |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°18



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 19 |
| Localizzazione: | Via alla Chiesa - CURCIO |
| Denominazione: | Scuola dell'infanzia |
| Superficie del lotto (mq): | 1954 |

Descrizione

La scuola dell'infanzia si sviluppa su n.2 piani ed è accessibile attraverso una scalinata da Via alla Chiesa. Alla scuola è annesso un parco giochi e di fronte è presente una fermata dell'autobus.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato principalmente dai bambini della frazione. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Buona | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Alta |
| | Mezzo Privato: | | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta | |
| | Area di sosta: | Media | |
| | Parcheggi: | Media | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°19



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 20 |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Denominazione: | Scuola dell'infanzia |
| Superficie del lotto (mq): | 1656 |

Descrizione

La scuola dell'infanzia si sviluppa su n.2 piani ed è accessibile dalla via Municipio. Dietro c'è un parco giochi e giardino mentre davanti ci sono le fermate degli autobus scolastici.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato principalmente dai bambini residenti nel comune. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Buona | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |

Estratto base cartografica - Scala 1:2000




Foto 2020 - N°20



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 21 |
| Localizzazione: | Via Asilo - VILLATICO |
| Denominazione: | Scuola dell'infanzia |
| Superficie del lotto (mq): | 1147 |

Descrizione

La scuola dell'infanzia si sviluppa su n. 3 piani ed è accessibile da Via Asilo. Annesso all'edificio sono presenti il circolo Acli e un piccolo parco giochi. Vicino c'è una fermata dell'autobus.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato principalmente dai bambini residenti nel comune. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Buona | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Alta |
| | Mezzo Privato: | | Media |
| | Mezzo pubblico: | | Media |
| | Area di sosta: | Bassa | |
| Parcheggi: | Bassa | | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°21



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 22 |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Denominazione: | Scuola dell'infanzia |
| Superficie del lotto (mq): | 959 |

Descrizione

La scuola dell'infanzia si sviluppa su n. 3 piani ed è accessibile da Via Laghetto. Annesso alla scuola c'è un parco giochi e vicino è presente una fermata dell'autobus.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato principalmente dai bambini residenti nel comune. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Buona | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Buona |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°22



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 23 |
| Localizzazione: | Via Sacro Cuore - COLICO |
| Denominazione: | Istituto comprensivo Galileo Galilei |
| Superficie del lotto (mq): | 16152 |

Descrizione

Il campus scolastico comprende due edifici, uno per la scuola primaria che si sviluppa su n.2 piani fuori terra, uno adibito a laboratori e spazi comuni ed uno ad aule e laboratori interciclo. Il secondo edificio è la scuola secondaria di primo grado, che si sviluppa su n. 2 piani adibiti a laboratori, spazi di servizio e aule per la didattica. Il campus gode di una palestra scolastica, di un' aula magna e di un' organizzazione esterna di viabilità e luoghi di socializzazione ben sviluppati.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | L'istituto primario è utilizzato principalmente dai bambini residenti nel comune, mentre l'istituto secondario di secondo grado da varie utenze anche fuori comune. |
| Stato di conservazione: | Ottimo |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:10000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Ottimo | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |





Foto 2020 - N°23



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 24 |
| Localizzazione: | Via la Madoneta - COLICO |
| Denominazione: | Scuola secondaria di secondo grado Marco Polo |
| Superficie del lotto (mq): | 18912 |

Descrizione

L'Istituto è ospitato in una palazzina moderna e spaziosa, organizzata su n. 3 piani fuori terra. All' interno è presente un'aula magna adibita anche a concerti e spettacoli. L'istituto offre vari indirizzi scolastici orientati sulla meccanica e l'elettronica.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da varie utenze provenienti da varie province e comuni. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|---|
| Qualità: | Buono | |  |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Buona | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media | |
| | Mezzo Privato: | Alta | |
| | Mezzo pubblico: | Media | |
| | Area di sosta: | Bassa | |
| | Parcheggi: | Media | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°24



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Istruzione |
| Scheda Numero: | 25 |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Denominazione: | Ex scuola primaria, secondaria di primo grado Galileo Galilei |
| Superficie del lotto (mq): | 5182 |

Descrizione

L'Istituto comprendeva la scuola primaria e secondaria di primo grado ora dismesse e ricollocate nelle scuole descritte nelle altre schede. Il tutto è all'interno di un ambito di trasformazione.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | L'istituto era utilizzato principalmente dai ragazzi residenti nel comune. |
| Stato di conservazione: | Cattivo |
| Grado di utilizzo: | Non utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Cattivo | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Buona | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°25



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Area tematica: | Servizi sociali e sanitari |
| Scheda Numero: | 26 |
| Localizzazione: | Via Montechio Nord - COLICO |
| Denominazione: | Casa di riposo Antoniani |
| Superficie del lotto (mq): | 2174 |

Descrizione

La Casa di Riposo Antoniani eroga servizi socio-assistenziali rivolti alla popolazione anziana femminile. È gestita dalle Suore della Sacra Famiglia di Comonte – Seriate (Bergamo). L'ambiente è familiare e religiosamente animato. All' interno è presente anche un ampio parco con vista sul lago.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Anziani di sesso femminile. La richiesta di ricovero avviene previa richiesta e valutazione. Le visite sono liberamente consentite durante la giornata. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Media | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Alta |
| | Mezzo Privato: | | Media |
| | Mezzo pubblico: | | Bassa |
| | Area di sosta: | Bassa | |
| Parcheggi: | Bassa | | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°26



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|--|
| Area tematica: | Servizi sociali e sanitari |
| Scheda Numero: | 27 |
| Localizzazione: | Via Perlino - VILLATICO |
| Denominazione: | Istituto di riabilitazione - La Casa di franco |
| Superficie del lotto (mq): | 4061 |

Descrizione

L'edificio è annesso alla Casa di Franco prima descritto.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Ospiti della struttura sono persone con disabilità. La richiesta di ospitalità tramite specifica domanda. Le visite sono possibili previo appuntamento con al struttura. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Bassa |
| | Mezzo Privato: | Media |
| | Mezzo pubblico: | Bassa |
| | Area di sosta: | Bassa |
| Criticità: | Parcheggi: | Bassa |
| | Mancanza di parcheggi nei pressi | |





Foto 2020 - N°27



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|--|
| Area tematica: | Servizi sociali e sanitari |
| Scheda Numero: | 28 |
| Localizzazione: | Via Perlino - VILLATICO |
| Denominazione: | Istituto di riabilitazione - La Casa di Franco |
| Superficie del lotto (mq): | 20426 |

Descrizione

La casa di Franco è una Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili nata nel 1969. E' posta in posizione panoramica, dispone di un vasto parco con all'interno aree attrezzate comprendenti campi da gioco, piscina e solarium, orto. Il complesso è costituito da tre distinti edifici: la Casa, con camere, cucina e spazi comuni; la Villa Clara con uguali servizi e il Centro inserito nel parco adibito ai laboratori e varie attività.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Ospiti della struttura sono persone con disabilità. La richiesta di ospitalità avviene dopo un colloquio e le visite sono consentite durante la giornata. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:10000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°28



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Area tematica: | Servizi sociali e sanitari |
| Scheda Numero: | 29 |
| Localizzazione: | Via Cariola - LAGHETTO |
| Denominazione: | Villa Volusia - Progetto Sole |
| Superficie del lotto (mq): | 2388 |

Descrizione

La Cooperativa offre servizi residenziali a persone con disabilità intellettiva medio-grave. Comprende due Comunità alloggio che ospitano una 9 donne e l'altra 10 uomini. La Cooperativa gestisce inoltre un gruppo appartamento, progetto sperimentale di una forma di residenzialità più leggera indicata per le persone con disabilità media che conservano un buon livello di autonomia personale.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Ospiti della struttura sono persone con disturbi. La richiesta di ospitalità avviene dopo un colloquio e le visite sono aperte per i conoscenti durante la giornata. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 2 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Bassa |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Bassa |
| | Area di sosta: | Bassa |
| | Parcheggi: | Bassa |
| Criticità: | Mancanza di parcheggi nei pressi. | |




Foto 2020 - N°29



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Area tematica: | Servizi sociali e sanitari |
| Scheda Numero: | 30 |
| Localizzazione: | Via Cariola - LAGHETTO |
| Denominazione: | La Roggia |
| Superficie del lotto (mq): | 5786 |

Descrizione

La Roggia è una Comunità Alloggio per Disabili mentali (CAD). Può accogliere fino a 10 ospiti ed è funzionante dal 2014, ubicata in una spaziosa struttura con ampio giardino. La comunità è gestita dall'Ente Gestore La Roggia S.r.l.s. che si occupa dell'organizzazione e della conduzione di tutti i servizi offerti.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Ospiti della struttura sono persone con disturbi. La richiesta di ospitalità tramite specifica domanda. Le visite sono possibili previo appuntamento con al struttura. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000



| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Media | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Bassa |
| | Mezzo Privato: | | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Bassa | |
| | Area di sosta: | Bassa | |
| | Parcheggi: | Bassa | |
| Criticità: | Mancanza di parcheggi nei pressi | | |

Foto 2020 - N°30



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi sociali e sanitari |
| Scheda Numero: | 31 |
| Localizzazione: | Via S. Maria di Piona - PIONA |
| Denominazione: | Comunità terapeutica riabilitativa Gabbiano |
| Superficie del lotto (mq): | 14456 |

Descrizione

La Cooperativa " Il Gabbiano" opera in Lombardia da 1983 e si occupa della tutela e recupero delle persone con problemi di alcolismo e tossicodipendenza. La struttura è situata all'interno del parco vicino alla Villa Malpensata. Numerose sono le attività proposte per i ragazzi che entrano nelle comunità.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Ospiti della struttura proveniente da qualsiasi località. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 3 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000


| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------|
| Qualità: | Buono |  | |
| Interazione con contesto: | Buona | | |
| Fruibilità: | Media | | |
| Accessibilità: | Pedonale: | | Bassa |
| | Mezzo Privato: | | Media |
| | Mezzo pubblico: | | Media |
| | Area di sosta: | Media | |
| | Parcheggi: | Media | |
| Criticità: | Nessuna | | |

Foto 2020 - N°31



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 32 |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Denominazione: | Cimitero di Olgiasca |
| Superficie del lotto (mq): | 595 |

Descrizione

Il cimitero si sviluppa nelle non immediate vicinanze della Chiesa di Olgiasca. Dipone di posti a terra e loculi.

Utenza e fruizione: Le inumazioni e tumulazioni sono riservate ai residenti del comune.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Media

Accessibilità:

Pedonale: Bassa

Mezzo Privato: Media

Mezzo pubblico: Media

Area di sosta: Media

Parcheggi: Media

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°32



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 33 |
| Localizzazione: | Via ai Ronchi - LAGHETTO |
| Denominazione: | Cimitero di Laghetto |
| Superficie del lotto (mq): | 2652 |

Descrizione

Il cimitero si sviluppa nelle immediate vicinanze della Chiesa di Laghetto. Dipone di posti a terra e loculi.

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Le inumazioni e tumulazioni sono riservate ai residenti del comune. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°33



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 34 |
| Localizzazione: | Via alla Calchera - VILLATICO |
| Denominazione: | Cimitero di Villatico |
| Superficie del lotto (mq): | 1781 |

Descrizione

Il cimitero si sviluppa nelle immediate vicinanze della Chiesa di Villatico. Dispone di posti a terra e loculi.

| | |
|----------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Le inumazioni e tumulazioni sono riservate ai residenti del comune. |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Stato di conservazione: | Buono |
|--------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
|---------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Numero di Piani: | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------|----------|
| Proprietà e gestione: | Comunale |
|------------------------------|----------|

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | |
|-----------------|-------|
| Qualità: | Buono |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Interazione con contesto: | Media |
|----------------------------------|-------|

| | |
|--------------------|------|
| Fruibilità: | Alta |
|--------------------|------|

Accessibilità:

| | |
|------------------|-------|
| Pedonale: | Media |
|------------------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| Mezzo Privato: | Alta |
|-----------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| Mezzo pubblico: | Alta |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| Area di sosta: | Alta |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| Parcheggi: | Alta |
|-------------------|------|

| | |
|-------------------|---------|
| Criticità: | Nessuna |
|-------------------|---------|




Foto 2020 - N°34



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 35 |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Denominazione: | Cimitero di Colico |
| Superficie del lotto (mq): | 3505 |

Descrizione

Il cimitero si sviluppa nelle non immediate vicinanze della Chiesa di Colico ma all' ingresso del comune. Dispone di posti a terra e loculi.

Utenza e fruizione: Le inumazioni e tumulazioni sono riservate ai residenti del comune.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Bassa | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Media |
| | Area di sosta: | Bassa |
| | Parcheggi: | Bassa |
| Criticità: | Nessuna | |

Estratto base cartografica - Scala 1:2000




Foto 2020 - N°35



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 36 |
| Localizzazione: | Via alla Chiesa - CURCIO |
| Denominazione: | Cimitero di Curcio |
| Superficie del lotto (mq): | 1378 |

Descrizione

Il cimitero si sviluppa nelle immediate vicinanze della Chiesa di Curcio. Dipone di posti a terra e loculi.

| | |
|----------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Le inumazioni e tumulazioni sono riservate ai residenti del comune. |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Stato di conservazione: | Buono |
|--------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
|---------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Numero di Piani: | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------|----------|
| Proprietà e gestione: | Comunale |
|------------------------------|----------|

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | |
|-----------------|-------|
| Qualità: | Buono |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Interazione con contesto: | Media |
|----------------------------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Fruibilità: | Media |
|--------------------|-------|

Accessibilità:

| | |
|------------------|-------|
| Pedonale: | Media |
|------------------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| Mezzo Privato: | Alta |
|-----------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| Mezzo pubblico: | Alta |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| Area di sosta: | Alta |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| Parcheggi: | Alta |
|-------------------|------|

| | |
|-------------------|---------|
| Criticità: | Nessuna |
|-------------------|---------|



Foto 2020 - N°36



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 37 |
| Localizzazione: | Via Strada Granda - COLICO |
| Denominazione: | Isola ecologica |
| Superficie del lotto (mq): | 2901 |

Descrizione

L'isola ecologica è di nuova realizzazione. Si accede dalla via Strada Granda con passo carraio protetto da cancello scorrevole per la chiusura notturna e sbarre automatiche per l'orario di apertura. Sono presenti più container per la raccolta differenziata. Sono presenti una tettoia dove si stoccano i rifiuti pericolosi, le campane per la raccolta del vetro ed un'area per la raccolta di rifiuti vegetali. Inoltre è presente un edificio adibito a ufficio con annesso wc per gli operatori.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai cittadini residenti

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Media

Area di sosta: Alta

Parcheggi: Media

Criticità: Nessuna





Foto 2020 - N°37



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 38 |
| Localizzazione: | Via Troba - COLICO |
| Denominazione: | Depuratore di Fuentes |
| Superficie del lotto (mq): | 2632 |

Descrizione

Il depuratore di Fuentes è situato nella zona industriale del comune. è un edificio in c.a. con tetto piano con annesse attrezzature.

Utenza e fruizione: Tecnici autorizzati al controllo e alla manutenzione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Bassa |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°38



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 39 |
| Localizzazione: | Via Fontanedo - FONTANEDO |
| Denominazione: | Acquedotto di Fontanedo |
| Superficie del lotto (mq): | 1155 |

Descrizione

Il depuratore di Fontanedo si trova in una zona isolata. È un edificio in c.a. con tetto piano con annesse attrezzature.

Utenza e fruizione: Tecnici autorizzati al controllo e alla manutenzione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Media |
| | Mezzo pubblico: | Bassa |
| | Area di sosta: | Bassa |
| Criticità: | Parcheggi: | Bassa |
| | | Nessuna |




Foto 2020 - N°39



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 40 |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Denominazione: | Centrale Telecom |
| Superficie del lotto (mq): | 1912 |

Descrizione

La centrale Telecom è un edificio con n. 1 piani fuori terra ed è situato nel centro del comune.

Utenza e fruizione: Tecnici e dipendenti autorizzati.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Media

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Media

Area di sosta: Media

Parcheggi: Media

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°40



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 41 |
| Localizzazione: | Garavina - OLGIASCA |
| Denominazione: | Depuratore di Olgiasca |
| Superficie del lotto (mq): | 78 |

Descrizione

Il depuratore di Olgiasca si trova in una zona isolata. è un edificio in c.a. con tetto piano con annesse attrezzature.

Utenza e fruizione: Tecnici autorizzati al controllo e alla manutenzione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Bassa | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Bassa |
| | Mezzo pubblico: | Nessuna |
| | Area di sosta: | Bassa |
| Criticità: | Nessuna | |
| | Parcheggi: | Bassa |





Foto 2020 - N°41



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 42 |
| Localizzazione: | Via Padania - COLICO |
| Denominazione: | Depuratore di Colico |
| Superficie del lotto (mq): | 4136 |

Descrizione

Il depuratore di Colico si trova in una zona abbastanza isolata dal centro ed è un edificio in c.a. con tetto piano con annesse attrezzature.

Utenza e fruizione: Tecnici autorizzati al controllo e alla manutenzione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Bassa |
| | Area di sosta: | Bassa |
| Criticità: | Parcheggi: | Bassa |
| | | Nessuna |




Foto 2020 - N°42



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 43 |
| Localizzazione: | Via Ca di Nadin - LAGHETTO |
| Denominazione: | Struttura raccolta acque |
| Superficie del lotto (mq): | 402 |

Descrizione

E' un edificio in c.a. con tetto piano con annesse attrezzature adibito alla raccolta delle acque.

Utenza e fruizione: Tecnici autorizzati al controllo e alla manutenzione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Media | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Media |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Media |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Bassa |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°43



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 44 |
| Localizzazione: | Via Posallo - LAGHETTO |
| Denominazione: | Lavatoio |
| Superficie del lotto (mq): | 55 |

Descrizione

Antico lavatoio in pietra, collocato nella corte di Fumiarga.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti della frazione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

| | |
|------------------------|-------|
| Pedonale: | Alta |
| Mezzo Privato: | Alta |
| Mezzo pubblico: | Media |
| Area di sosta: | Media |
| Parcheggi: | Bassa |

Criticità: Nessuna



Foto 2020 - N°44



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 44a |
| Localizzazione: | Via Fontanedo - VILLATICO |
| Denominazione: | Lavatoio |
| Superficie del lotto (mq): | 39 |

Descrizione

Antico lavatoio in pietra, con struttura coperta con tetto in piote. Si trova vicino allo storico mulino che era presente a Villatico.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti della frazione.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

| | |
|------------------------|-------|
| Pedonale: | Alta |
| Mezzo Privato: | Alta |
| Mezzo pubblico: | Media |
| Area di sosta: | Media |
| Parcheggi: | Bassa |

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°44a



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Servizi e attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità |
| Scheda Numero: | 44b |
| Localizzazione: | Via della Fontana Vecchia - CURCIO |
| Denominazione: | Lavatoio |
| Superficie del lotto (mq): | 33 |

Descrizione

Antico lavatoio in pietra, con struttura coperta con tetto in piote.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato dai residenti della frazione. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Media |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Bassa |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°44b



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 45 |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Denominazione: | Parco giochi urbano |
| Superficie del lotto (mq): | 7650 |

Descrizione

Parco giochi sul lungo lago, è pavimentato con blocchetti in cls e ciottoli e fondo erboso. Dispone di giochi per lo svago dei più piccoli, di una struttura coperta con pavimento in cls, di un chiosco, panchine, cestini e sedute in pietra. É presente anche piccola fontana con vista lago. Tutta l'area è illuminata con faretti e pali della luce.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, principalmente residenti, e dai turisti nei periodi estivi. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |

Estratto base cartografica - Scala 1:5000




Foto 2020 - N°45



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 46 |
| Localizzazione: | Via Cipollina - COLICO |
| Denominazione: | Parco giochi di quartiere |
| Superficie del lotto (mq): | 2239 |

Descrizione

Parco giochi con ingresso da Via Villatico attraverso un vialetto in cls. Ha fondo erboso con giochi per lo scago dei più piccoli, panchine, cestini e sedute in pietra. L'area è illuminata con pali della luce.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato dai bambini residenti del comune. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Buona | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°46



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 47 |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Denominazione: | Parco giochi di quartiere |
| Superficie del lotto (mq): | 993 |

Descrizione

Spazio verde pubblico con fondo erboso. E' un'area pulita senza giochi o attrezzature varie. Alcuni spazi sono utilizzati con deposito.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Medio

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Media

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta

Area di sosta: Alta

Parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°47



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 48 |
| Localizzazione: | Via Montecchio Nord - COLICO |
| Denominazione: | Parco Paride Cariboni |
| Superficie del lotto (mq): | 8172 |

Descrizione

Parco urbano

| | |
|--------------------------------|---|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, principalmente residenti, ma nei periodi estivi anche dai turisti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |


Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:10000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°48



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 49 |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Denominazione: | Parco urbano dell'Inganna |
| Superficie del lotto (mq): | 4912 |

Descrizione

Area a verde pubblico con fondo erboso, situata sul lungo lago, all' interno della nuova zona residenziale.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Non utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Medio | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Media | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Buona |
| | Mezzo Privato: | Buona |
| | Mezzo pubblico: | Buona |
| | Area di sosta: | Media |
| Parcheggi: | Media | |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°49



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 50 |
| Localizzazione: | Via Bonella - CHIARO |
| Denominazione: | Piazzetta |
| Superficie del lotto (mq): | 105 |

Descrizione

Piccola piazzetta situata nella parte storica di Chiaro, pavimentata con ciottoli, dotata di una fontana in sasso, con piccole sedue in pietra. Ha un lampione nella parte centrale.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Buona | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Buona |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Buona |
| | Area di sosta: | Buona |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°50



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 51 |
| Localizzazione: | Via Nazionale Nord - COLICO |
| Denominazione: | Piazzetta |
| Superficie del lotto (mq): | 653 |

Descrizione

Piccola piazzetta situata davanti al cimitero di Colico, pavimentata con ciottoli in cls, dotata di panchine e lampioni. La piccola area comprende anche l'accesso al cimitero.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta

Area di sosta: Alta

Parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna



Foto 2020 - N°51



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 52 |
| Localizzazione: | Via Montecchio Nord - COLICO |
| Denominazione: | Piazza Lungo Lago |
| Superficie del lotto (mq): | 2329 |

Descrizione

Piazzetta vicino al parco giochi sul lungo lago di Colico. Comprende un' area a fondo erboso illuminata e un viale che costeggia il lago con pavimentazione in ciottoli, dotato di panchine, cestini e illuminazione. Percorrendo i vialetti si arriva su una punta sul lago all' entrata del porticciolo di Colico.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, residenti e non, e nei periodi estivi anche dai villeggianti. |
| Stato di conservazione: | Ottimo |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |


Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Ottimo | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Buona |
| | Area di sosta: | Buona |
| | Parcheggi: | Buona |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°52



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 53 |
| Localizzazione: | Fronte Lago - COLICO |
| Denominazione: | Piazza Fronte Lago |
| Superficie del lotto (mq): | 598 |

Descrizione

Piazzetta sul lungo lago, pavimentata con blocchi in cls, dotata di una fontana nel centro con attorno sedute in pietra e pali della luce.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, residenti e non, e nei periodi estivi anche dai villeggianti. |
| Stato di conservazione: | Ottimo |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Ottimo | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Buona |
| | Area di sosta: | Buona |
| | Parcheggi: | Buona |
| Criticità: | Nessuna | |

Estratto base cartografica - Scala 1:2000




Foto 2020 - N°53



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 54 |
| Localizzazione: | Fronte Lago - COLICO |
| Denominazione: | Piazza Fronte Lago |
| Superficie del lotto (mq): | 106 |

Descrizione

Piazzetta sul lungo lago, pavimentata con ciottoli ed illuminata con pali della luce. Era il porticciolo di Colico.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, residenti e non, e nei periodi estivi anche dai villeggianti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Buona |
| | Mezzo pubblico: | Buona |
| | Area di sosta: | Media |
| | Parcheggi: | Media |
| Criticità: | Nessuna | |





Foto 2020 - N°54



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 55 |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Denominazione: | Piazzetta |
| Superficie del lotto (mq): | 120 |

Descrizione

Piccola piazzetta situata nella parte centrale di Colico, lungo la Via Nazionale, pavimentata con ciottoli, dotata di una fontana in sasso, con piccole sedie in pietra. La piazzetta confina con il parco della villa liberty risalente ad un' epoca antica.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e non.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Buona |
| | Parcheggi: | Buona |
| Criticità: | Nessuna | |





Foto 2020 - N°55



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 56 |
| Localizzazione: | Via Legnone - COLICO |
| Denominazione: | Piazzetta |
| Superficie del lotto (mq): | 300 |

Descrizione

Piazzetta situata nella parte centrale di Colico, davanti alla banca Credito Valtellinese. E' pavimentata con ciottoli e porfido, è dotata di panchine e cestini e di una fontana nel centro.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e non.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Qualità: | Ottimo |
| Interazione con contesto: | Alta |
| Fruibilità: | Alta |
| Accessibilità: | Pedonale: Alta |
| | Mezzo Privato: Alta |
| | Mezzo pubblico: Alta |
| | Area di sosta: Buona |
| | Parcheggi: Buona |
| Criticità: | Nessuna |




Foto 2020 - N°56



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 57 |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Denominazione: | Piazzetta |
| Superficie del lotto (mq): | 247 |

Descrizione

Piazzetta situata nella parte centrale di Colico, pavimentata con ciottoli e porfido, è dotata di panchine e cestini.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e non.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta

Area di sosta: Media

Parcheggi: Media

Criticità: Nessuna



Foto 2020 - N°57



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 58 |
| Localizzazione: | Via al Torrente - COLICO |
| Denominazione: | Piazzetta |
| Superficie del lotto (mq): | 450 |

Descrizione

Piccola piazzetta situata fuori dal centro di Colico. E' pavimentata con ciotoli e blocchi in cls. Ha annesso un piccolo lavatoio con copertura in piote, una fontana in sasso, sedute in pietra e in legno. E' dotata anche di illuminazione.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

Qualità: Ottimo

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta

Area di sosta: Alta

Parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna





Foto 2020 - N°58



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 59 |
| Localizzazione: | Vicolo la Caseta - LAGHETTO |
| Denominazione: | Spazio urbano |
| Superficie del lotto (mq): | 736 |

Descrizione

Spazio urbano situato nella periferia del comune con fondo erboso con nessuna particolare attrezzatura.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Qualità: | Medio |
| Interazione con contesto: | Buona |
| Fruibilità: | Alta |
| Accessibilità: | Pedonale: Alta |
| | Mezzo Privato: Alta |
| | Mezzo pubblico: Buona |
| | Area di sosta: Buona |
| | Parcheggi: Buona |
| Criticità: | Nessuna |



Foto 2020 - N°59



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 60 |
| Localizzazione: | Via Lido - COLICO |
| Denominazione: | Centro sportivo e campo da calcio |
| Superficie del lotto (mq): | 18431 |

Descrizione

Campo da calcio delimitato da recinzione, illuminato, con fondo erboso e dotato di due reti. Ha una struttura coperta adibita a tribune e le panchine per i giocatori.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, residenti e non, e nei periodi estivi anche dai villeggianti. |
| Stato di conservazione: | Ottimo |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:10000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Ottimo | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°60



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 61 |
| Localizzazione: | Via Lungo Lario Ponti - COLICO |
| Denominazione: | Centro tennis |
| Superficie del lotto (mq): | 4056 |

Descrizione

Area sul lungo lago vicino al Lido di Colico, dotata di 2 campi da tennis coperti e con pavimentazione in resina e 1 campo scoperto con pavimentazione in cemento. A disposizione dei soci c'è una palestra, gli spogliatoi e una club house, sede dell' associazione.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da persone di tutte le età, residenti e non, e nei periodi estivi anche dai villeggianti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Privata/Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°61



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 62 |
| Localizzazione: | Via Perlino - VILLATICO |
| Denominazione: | Campetto da basket e pallavolo |
| Superficie del lotto (mq): | 305 |

Descrizione

Campetto da calcio, basket e pallavolo recintato, con fondo asfaltato e illuminato.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Qualità: | Ottimo | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Buona |
| | Parcheggi: | Buona |
| Criticità: | Nessuna | |



Foto 2020 - N°62



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 63 |
| Localizzazione: | Via Montecchio Nord - COLICO |
| Denominazione: | Campo da Beach Volley |
| Superficie del lotto (mq): | 4123 |

Descrizione

Campo da Beach Volley circondato da area verde.

Utenza e fruizione: Il servizio è aperto a tutti.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità:

Pedonale: Alta

Mezzo Privato: Alta

Mezzo pubblico: Alta


Area di sosta: Alta

Parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna



Foto 2020 - N°63



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 64 |
| Localizzazione: | Via Lungo Lario Ponti - COLICO |
| Denominazione: | Parco giochi urbano |
| Superficie del lotto (mq): | 1885 |

Descrizione

Area verde alberata sul lungolago.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato dai residenti del comune e, durante il periodo estivo, anche dai turisti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 0 |
| Proprietà e gestione: | Comunale |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:2000

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Buona | |
| Fruibilità: | Buona | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |




Foto 2020 - N°64



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Area tematica: | Attrezzature sportive ed aree a verde attrezzato - piazze |
| Scheda Numero: | 65 |
| Localizzazione: | Via al Confine - COLICO |
| Denominazione: | Area trial Colico - Motoclub Colico |
| Superficie del lotto (mq): | 7639 |

Descrizione

Motoclub Colico è un'associazione di motociclisti nata nel 1983. Nell'area, occupata da piste di gara, si svolgono varie attività quali l'organizzazione di eventi di motoraduno locali, regionali, nazionali e di eventi sportivi. E' presente anche la sezione TRIAL.

Utenza e fruizione: Il servizio è aperto a tutti.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Utilizzato

Numero di Piani: 0

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Estratto base cartografica - Scala 1:5000

Qualità: Medio

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Buona

Accessibilità:

Pedonale: Buona

Mezzo Privato: Buona

Mezzo pubblico: Media

Area di sosta: Bassa

Parcheggi: Bassa

Criticità: Nessuna




Foto 2020 - N°65



CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Area tematica: | Mobilità e sosta |
| Scheda Numero: | 66 |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Denominazione: | Ferrovia |
| Superficie del lotto (mq): | 893 |

Descrizione

La ferrovia è un edificio situato al centro del comune di Colico. Al suo interno ci sono un'edicola, una sala d'attesa e un bar/tabaccheria. La sua struttura e architettura seguono le linee guida delle Ferrovie dello Stato.

| | |
|--------------------------------|--|
| Utenza e fruizione: | Utilizzato da tutti i viaggiatori. L'edicola all'interno è utilizzata anche dai residenti. |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Grado di utilizzo: | Utilizzato |
| Numero di Piani: | 1 |
| Proprietà e gestione: | Privata |

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| Qualità: | Buono | |
| Interazione con contesto: | Alta | |
| Fruibilità: | Alta | |
| Accessibilità: | Pedonale: | Alta |
| | Mezzo Privato: | Alta |
| | Mezzo pubblico: | Alta |
| | Area di sosta: | Alta |
| | Parcheggi: | Alta |
| Criticità: | Nessuna | |

Estratto base cartografica - Scala 1:2000




Foto 2020 - N°66



N_scheda: 67

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale Nord - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 2502 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte per sosta dei camion e nei periodi di apertura della struttura vicino (Continental) dagli utenti della stessa.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 68

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Troba - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 525

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 69

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via la Croce - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 624

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai lavoratori delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 20 ed è illuminato.

N_scheda: 70

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via la Croce - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 293

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 71

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via la Croce - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 212

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 72

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Borgofrancone - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 175

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 73

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 263 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 15 ed è illuminato.

N_scheda: 74

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 88 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine e dagli utenti delle strutture ricettive vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 4 ed è illuminato.

N_scheda: 75

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Borgofrancone - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 335

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 20 ed è illuminato.

N_scheda: 76

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1312 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 40 ed è illuminato.

N_scheda: 77

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Borgofrancone - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 290

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 30 ed è illuminato.

N_scheda: 78

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 368 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 79

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 546 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono n. 20 ed è illuminato.

N_scheda: 80

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 224 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 81

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Borgofrancone - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 380

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 7 ed è illuminato.

N_scheda: 82

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Borgofrancone - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1497 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. i posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 83

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Prati della Rosa - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 625

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 20 ed è illuminato.

N_scheda: 84

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Prati della Rosa - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 975

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. i posti auto sono circa 30 ed è illuminato.

N_scheda: 85

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Prati della Rosa - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1999 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 50 ed è illuminato.

N_scheda: 86

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Prati della Rosa - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1178 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 40 ed è illuminato.

N_scheda: 87

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Prati della Rosa - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 773 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono n. 20 ed è illuminato.

N_scheda: 88

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Prati della Rosa - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 234

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pcon pavimentazione in porfido. i posti auto sono n. 16 ed è illuminato.

N_scheda: 89

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Prati della Rosa - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 2149

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 50 ed è illuminato.

N_scheda: 90

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Ombriano - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1996 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti esagonali in cls. i posti auto sono circa 60 ed è illuminato.

N_scheda: 91

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Ombriano - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 1242

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti esagonali in cls. i posti auto sono circa 60 ed è illuminato.

N_scheda: 92

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Ombriano - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 2430

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. i posti auto sono circa 60 ed è illuminato.

N_scheda: 93

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Ombriano - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 413 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. i posti auto sono n.20 ed è illuminato.

N_scheda: 94

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Madriasco - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1468 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono n. 45 ed è illuminato.

N_scheda: 95

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Caronio - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 850

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. i posti auto sono circa 30 ed è illuminato.

N_scheda: 96

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Caronio - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 321

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n.9 ed è illuminato.

N_scheda: 97

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Caronio - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 218

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai lavoratori della zona industriale di Colico.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 10 ed è illuminato.

N_scheda: 98

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via al Confine - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 2996 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai dipendenti delle aziende vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. i posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 99

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via della Fontana Vecchia -

Superficie del lotto (mq.): 92

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 100

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via della Fontana Vecchia -

Superficie del lotto (mq.): 113

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 101

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via alla Chiesa - CURCIO |
| Superficie del lotto (mq.): | 507 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai partecipanti alle celebrazioni religiose della chiesa vicino e dagli utenti della scuola.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 18 ed è illuminato. Vicino ha una fermata dell' autobus.

N_scheda: 102

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via alla Chiesa - CURCIO

Superficie del lotto (mq.): 722

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte da chi va a far visita al cimitero collegato al parcheggio e dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 103

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via alla Chiesa - CURCIO |
| Superficie del lotto (mq.): | 650 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 10 ed è illuminato.

N_scheda: 104

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Palermo Vecchia - CURCIO

Superficie del lotto (mq.): 92

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 105

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Palermo - CURCIO

Superficie del lotto (mq.): 225

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 6 ed è illuminato.

N_scheda: 106

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Deserto - CURCIO |
| Superficie del lotto (mq.): | 137 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 4 e non è illuminato.

N_scheda: 107

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Palermo - CURCIO

Superficie del lotto (mq.): 31

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 108

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Palermo - CURCIO

Superficie del lotto (mq.): 394

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 109

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CURCIO

Superficie del lotto (mq.): 237

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 110

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CHIARO

Superficie del lotto (mq.): 105

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 111

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CHIARO

Superficie del lotto (mq.): 117

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 7 ed è illuminato.

N_scheda: 112

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CHIARO

Superficie del lotto (mq.): 112

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 e ci sono n. 2 posti delimitati in giallo come parcheggi di proprietà privata ed è illuminato.

N_scheda: 113

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CHIARO

Superficie del lotto (mq.): 297

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 6 ed è illuminato.

N_scheda: 114

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Bonella - CHIARO |
| Superficie del lotto (mq.): | 50 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 115

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CHIARO

Superficie del lotto (mq.): 533

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa n.11 ed è illuminato.

N_scheda: 116

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Chiaro - CHIARO

Superficie del lotto (mq.): 75

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 117

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Chiarello - CHIARO |
| Superficie del lotto (mq.): | 130 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.





Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 118

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1124 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e da chi fa visita al cimitero.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 30 e 1 posto per disabili ed è illuminato.

N_scheda: 119

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via la Madoneta - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 555

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e da chi va a far visita al cimitero.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 120

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Nazionale - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 4612

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 50 ed è illuminato. In questo parcheggio fanno sosta anche camion ed autobus.

N_scheda: 121

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 2701 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti degli uffici e dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 50 ed è illuminato.

N_scheda: 122

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via alle Torri - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 1466

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 30 ed è illuminato.

N_scheda: 123

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1823 |

Bacino di utenza

Utilizzato dai residneti delle strutture residenziali annesse.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 124

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 575 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 20 ed è illuminato.

N_scheda: 125

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 291 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della biblioteca e auditorium vicino e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 126

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 248 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della biblioteca e auditorium vicino e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 15 ed è illuminato.

N_scheda: 127

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1660 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della biblioteca e auditorium vicino e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 16 ed è illuminato.

N_scheda: 128

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 244 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 20 ed è illuminato.

N_scheda: 129

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1273 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 30 ed è illuminato. Vicino ha una fermata dell' autobus.

N_scheda: 130

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Monecchio Nord - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1635 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte delle strutture turistico ricettive vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n 50 ed è illuminato.

N_scheda: 131

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 141 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 132

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Padania - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 4866

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi e da chi usufruisce delle Ferrovie dello Stato.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 100 e n. 1 posto per disabili. Sono presenti anche due parcheggi per la ricarica delle auto elettriche. E' tutto illuminato.

N_scheda: 133

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Padania - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 70

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi e da chi usufruisce delle Ferrovie dello Stato.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 4 ed è illuminato.

N_scheda: 134

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Padania - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 89 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi e da chi usufruisce delle Ferrovie dello Stato.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 135

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Padania - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 171

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi e da chi usufruisce delle Ferrovie dello Stato.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 15 ed è illuminato.

N_scheda: 136

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via alle Torri - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 82 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 137

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Lungo Lario Ponti - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1264 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 4, n. 2 per disabili e n.7 per le moto ed è illuminato. All' interno c'è anche l'imbarcadere per la fermata del battello.

N_scheda: 138

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Pontile - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 2860

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 40 e n. 2 posti per disabili ed è illuminato.

N_scheda: 139

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Pontile - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 283

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 140

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via M. Ghisla Patriota - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 331 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 12 ed è illuminato.

N_scheda: 141

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via M. Ghisla Patriota - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 310 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 12 ed è illuminato.

N_scheda: 142

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via G. Mazzini - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 346 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti degli uffici nei pressi e dai turisti che visitano il centro e usufruiscono delle strutture turistico ricettive.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 12 ed è illuminato.

N_scheda: 143

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 595 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 20 ed è illuminato.

N_scheda: 144

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 74 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 4 e non è illuminato.

N_scheda: 145

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 256 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 10 e non è illuminato.

N_scheda: 146

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 189 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 12 ed è illuminato.

N_scheda: 147

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 162 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 7 e non è illuminato.

N_scheda: 148

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 67 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n.5 e non è illuminato.

N_scheda: 149

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Case Nuove - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 89 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 5 e non è illuminato.

N_scheda: 150

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Inganna - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 82 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 4 e non è illuminato.

N_scheda: 151

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Baronia - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 280 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 152

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via al Guado - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 253 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 153

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Campione - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 122 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 154

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via al Bacco - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 98 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dell'istituto scolastico Sacro Cuore.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 11 ed è illuminato.

N_scheda: 155

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via al Bacco - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 947 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 12 e non è illuminato.

N_scheda: 156

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Baronìa - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 536

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti degli uffici e servizi commerciali nei pressi.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 157

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Baronìa - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 318

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti delle strutture turistico ricettive vicine e dei servizi commerciali del centro.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in porfido. I posti auto sono n. 7 ed è illuminato.

N_scheda: 158

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 596 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi e da chi usufruisce delle Ferrovie dello Stato.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 15 ed è illuminato. Ha una fermata dell' autobus.

N_scheda: 159

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 505 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi commerciali e delle strutture turistico ricettive nei pressi e da chi usufruisce delle Ferrovie dello Stato.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 160

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1559 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti delle Ferrovie dello stato.





Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato. Nel parcheggio ci sono anche le fermate degli autobus.

N_scheda: 161

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Nazionale - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 136 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti delle strutture turistico ricettive vicine e dei servizi commerciali del centro.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 3 ed è illuminato.

N_scheda: 162

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Piazza S.Giorgio - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 58 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della Banca vicina e dei servizi commerciali e turistico ricettivo vicini.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in porfido. I posti auto sono n. 7 ed è illuminato.

N_scheda: 163

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Piazza S.Giorgio - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 58 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della Banca vicina e dei servizi commerciali e turistico ricettivo vicini.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in porfido. I posti auto sono n. 4 ed è illuminato.

N_scheda: 164

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Parravicini - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 314 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti delle scuole o della caserma dei carabinieri.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 8 ed è illuminato.

N_scheda: 165

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 105 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti della scuola vicino.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 166

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 98 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti della scuola vicino.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5, n. 1 per disabili ed è illuminato.

N_scheda: 167

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 111 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli dipendenti e utenti del Municipio.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 4, n. 1 per disabili e n. 4 per le moto ed è illuminato.

N_scheda: 168

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Municipio - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 184 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della banca Intesa.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n.8 ed è illuminato.

N_scheda: 169

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via S.Vitali - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 474

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.





Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 20 posti auto più 1 per i disabili ed è illuminato.

N_scheda: 170

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via S.Vitali - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 161 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 171

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Villatico - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 122 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 5 ed è illuminato.

N_scheda: 172

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Villatico - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 924

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 20 ed è illuminato.

N_scheda: 173

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Villatico - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 235 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 15 ed è illuminato.

N_scheda: 174

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via al Torrente - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 464 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 13 ed è illuminato.

N_scheda: 175

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via al Torrente - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 169 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 176

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via al Torrente - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 42 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti degli uffici e servizi commerciali vicino.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 4 ed è illuminato.

N_scheda: 177

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Parravicini - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 200 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti dei servizi nei pressi.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 178

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Parravicini - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 82 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti del parco giochi vicino.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 179

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Cipollina - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 103 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti del parco giochi vicino.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 180

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Villatico - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 161

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti degli uffici e servizi commerciali vicino.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato, ci sono anche i parcheggi per le moto. Vicino c'è una fermata dell' autobus.

N_scheda: 181

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Villatico - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 1103 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti della posta.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 182

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Lido - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 2792

Bacino di utenza

Utilizzato dai dipendenti comunali.




Foto anno 2020

Descrizione

Autorimessa di recente costruzione, è in c.a. e posti auto sono adibiti per i mezzi comunali.

N_scheda: 183

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Lungo Lario Ponti - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 159

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai turisti e dagli utenti delle strutture turistico ricettive vicine.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 184

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via S. Fedele - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 219 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 185

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Conti Alberti - COLICO

Superficie del lotto (mq.): 234

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono 10 ed è illuminato.

N_scheda: 186

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Famiglia Molinari

Superficie del lotto (mq.): 843

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 187

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Perlino - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 323 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti, da chi va a far visita al cimitero e dagli utenti e visitatori dell'istituto di riabilitazione La Casa di Franco vicino.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 22 ed è illuminato.

N_scheda: 188

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via alla Calchera - VILLATICO

Superficie del lotto (mq.): 179

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai visitatori del cimitero.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato. E' adibito principalmente a chi fa visita al cimitero.

N_scheda: 189

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via S. Rocco - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 344 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 190

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Asilo - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 182 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono circa 10 e non è illuminato.

N_scheda: 191

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Perlino - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 313 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai partecipanti alle celebrazioni religiose della chiesa vicino.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato. Vicino è presente una fermata dell' autobus.

N_scheda: 192

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Villatico - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 276 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 193

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Campione - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 295 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai visitatori del museo etnografico.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 11 posti auto ed è illuminato. E' utilizzato principalmente a servizio del museo etnografico.

N_scheda: 194

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Santinetta - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 127 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 195

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Santinetta - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 858 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 196

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Fontanedo - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 110 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 6 e non è illuminato.

N_scheda: 197

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Fontanedo - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 32 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Singolo posto auto con pavimentazione in porfido.

N_scheda: 198

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Fontanedo - VILLATICO

Superficie del lotto (mq.): 55

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 199

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via la Gera - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 98 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 200

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via la Gera - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 53 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 201

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via la Gera - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 419 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 202

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Vicolo Mulini - VILLATICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 82 |

Bacino di utenza

Utilizzato dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 203

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Asilo - VILLATICO

Superficie del lotto (mq.): 98

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 7 ed è illuminato.

N_scheda: 204

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via dei Ronchi - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 397 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai partecipanti alle celebrazioni religiose.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 10 posti auto e n. 1 posto per disabili ed è illuminato. E' utilizzato principalmente a servizio della chiesa di Laghetto.

N_scheda: 205

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 216 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dagli utenti della scuola vicina, o dai partecipanti alle celebrazioni nella chiesa di Laghetto.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 7 e n. 1 per i disabili ed è illuminato. Vicino è presnete la fermata dall' autobus.

N_scheda: 206

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Cà di Nadin - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 132

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 207

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Fumiarga - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 88 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 6 ed è illuminato.

N_scheda: 208

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via dei Notai - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 284 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto sono n. 7 ed è illuminato.

N_scheda: 209

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Borgonuovo - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 321

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 210

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Blssone - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 122 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 211

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Blssone - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 339 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 212

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via la Cà - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 466 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti della sede dell'associazione vicina.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 15 ed è illuminato. Vicino c'è una fermata dell' autobus.

N_scheda: 213

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via la Cà - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 63 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti o dei membri dell'associazione che hanno sede nell'edificio vicino.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 5 ed è illuminato.

N_scheda: 214

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via la Cà - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 139

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti o dei membri dell'associazione che hanno sede nell'edificio vicino.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 215

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 56 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 216

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 149 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 217

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Laghetto - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 186

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli utenti del bar vicino.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 10 ed è illuminato.

N_scheda: 218

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Renzo Neri - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 516

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 15 ed è illuminato.

N_scheda: 219

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via Renzo Neri - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 546

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 9 posti auto ed è illuminato.

N_scheda: 220

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Vignolo - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 225 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 7 posti auto ed è illuminato.

N_scheda: 221

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via la Ca - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 283 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 7 posti auto ed è illuminato.

N_scheda: 222

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Laghetto - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 307 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 223

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Vicolo Casetta - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 95 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 9 ed è illuminato.

N_scheda: 224

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Corte - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 148 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 4 ed è illuminato.

N_scheda: 225

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Corte - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 52 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 226

Denominazione: Parcheggi

Localizzazione: Via San Carlo - LAGHETTO

Superficie del lotto (mq.): 280

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono circa 7 ed è illuminato.

N_scheda: 227

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via San Carlo - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 192 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 228

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via San Carlo - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 154 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti non sono distinguibili ed è illuminato.

N_scheda: 229

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via San Carlo - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 171 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti non sono distinguibili ed è illuminato. Parcheggio in parte inutilizzabile a causa della crescita eccessiva delle radici degli alberi.

N_scheda: 230

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via San Carlo - LAGHETTO |
| Superficie del lotto (mq.): | 73 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in asfalto. I posti auto sono n. 4 ed è illuminato.

N_scheda: 231

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 130 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggio con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 9 posti auto più 1 per i disabili ed è illuminato.

N_scheda: 232

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 129 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli ospiti della struttura turistica vicina.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in asfalto. Presenta n. 17 posti auto e non è illuminato.

N_scheda: 233

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 188 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli ospiti della struttura turistica vicina.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggi con pavimentazione in blocchetti in cls. Presenta n. 7 posti auto e non è illuminato.

N_scheda: 234

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 132 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 235

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 47 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione in blocchetti in cls. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 236

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 66 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheeggi con pavimentazione in blocchetti in cls. Presenta n. 7 posti auto e non è illuminato.

N_scheda: 237

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 332 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dagli ospiti della struttura turistica vicina.





Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio con pavimentazione con blocchetti di porfido. Presenta n. 16 posti auto ed è illuminato.

N_scheda: 238

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominazione: | Parcheggi |
| Localizzazione: | Via Olgiasca - OLGIASCA |
| Superficie del lotto (mq.): | 175 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e dai turisti della località




Foto anno 2020

Descrizione

Il parcheggio si trova di fianco alla Via Culmine della località Olgiasca. Presenta un fondo in sfalto ed è illuminato. Dispone di 4 posti auto non delimitati.

N_scheda: 239

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Denominazione: | Parcheeggi |
| Localizzazione: | Via Palazzo - COLICO |
| Superficie del lotto (mq.): | 191 |

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti e nel periodo estivo anche dai turisti.



Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato in terra battuta. I posti auto non sono distinguibili e non è illuminato.

N_scheda: 240

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via dei Ronchi

Superficie del lotto (mq.): 439

Bacino di utenza

Utilizzato per la maggior parte dai residenti




Foto anno 2020

Descrizione

Parcheggio pavimentato con blocchetti di cls. I posti auto sono n.10 e non è illuminato.